




月山道路は例年並みの降雪量を記録中

冬タイヤ装着・タイヤチェーン携行をお願いします。

今年の庄内地方は例年と比べ雪が少ない冬となっていますが、月山道路では例年通りの降雪量を記録しています。路面は圧雪、天候によっては見通しが良くない日もあります。既にスタック車両による通行障害も発生しています。幸い重大な交通障害にはなりませんでしたが、付近は一時大渋滞となりました。



月山道路は夏タイヤでは走行できません。冬タイヤを装着し、特に大型車は必ずタイヤチェーンを携行下さい。状況に応じ早めのチェーン装着をお願いします。

雪道でのスピード出し過ぎは大変危険です。ご通行の際は、時間にゆとりをもって早めに出発していただき、安全運転をお願いします。また、渋滞等発生の際は、誘導員の指示に従っていただきご協力よろしくお願いします。

24時間体制で除雪作業中

除雪作業にご理解とご協力をお願いします。

月山道路では、冬期間でも安全に通行できるため、24時間体制で除雪作業を行っています。各種の除雪機械を使用し作業を行っていますが、特に除雪グレーダーは低速走行で作業を行います。適宜待避し通行を確保しますので、後続のドライバーの皆様は、追い越しはせず車間距離を保ちながら運転下さい。また、天候・路面状況に応じ、片側交互通行で排雪作業を行っている場合があります。誘導員の指示に従っていただき、スピード控えめにご通行下さい。冬期間の交通確保のため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。



除雪グレーダーの路面整正作業



せっぴ
雪庇処理車の排雪作業

「防雪柵」更新

従来より視界がよくなりました。

庄内地方の冬は、日本海から吹き付ける風でたびたび地吹雪に見舞われます。国道112号では、地吹雪発生箇所に防雪柵を設置しています。

今年度は櫛引地内の防雪柵を更新しました。羽の形状に変更を加え、従来より前が見やすくなる効果が期待されます。

工事期間中は、ご協力ありがとうございました。これからもより安全に通行できる道路作りに取り組んでいきます。



斜風式という形で、羽が捻れているのが特徴です。風を道路の上へ逃がすため、雪の巻き上がりやすくなります。

お出かけ前にチェック!

路面情報はこちらから!!



docomo



softbank



au

docomo: <http://keitai.thr.mlit.go.jp/sakata/>
au: <http://keitai.thr.mlit.go.jp/sakata/ez/>
softbank: <http://keitai.thr.mlit.go.jp/sakata/v/>