

秋田河川国道事務所渇水対策支部の設置について

連日の晴天続きにより、雄物川及び子吉川における流量が低下してきており、早期の流量回復が見込まれないことから東北地方整備局秋田河川国道事務所では本日12時00分に渇水対策支部（注意体制）を設置しました。

今現在、渇水による重大な取水障害は確認されておりませんが、今後も引き続き水量の低下が予想されますので、注意が必要となっております。

今後は、河川の状況や今後の気象等について関係機関と情報の共有化を図るとともに、各利水者の適正な取水管理や渇水時の迅速な対応などについて、連携強化を図ります。

〔雄物川の現在の状況〕

8月5日（金） 9時00分現在

基準地点：椿川観測所（黒瀬橋直上流）

正常流量 80m³/s 現況流量 78.44m³/s

補助基準点：新波観測所（新波橋直上流）

正常流量 75m³/s 現況流量 75.19m³/s

〔子吉川の現在の状況〕

8月5日（金） 9時00分現在

基準地点：宮内観測所（子吉川橋下流）

正常流量 11m³/s 現況流量 6.50m³/s

補助基準点：矢島観測所（長泥橋直下流）

正常流量 6m³/s 現況流量 2.86m³/s

※「正常流量」とは、

魚類の生息状況、河川の景観、水質等を総合的に判断し、河川の維持に必要な流量です。

<発表記者会：秋田県政記者会>

<問い合わせ先>

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

〒010-0951 秋田市山王一丁目10-29

Tel 018-823-4167（代表）

副所長（河川担当） しばた 柴田 ふじお 富士男（内線 204）

河川管理課長 おおば 大場 かつのぶ 勝信（内線 331）