

平成23年 8月18日  
青森河川国道事務所

## 岩木川水系渇水対策支部の体制解除について

青森河川国道事務所では、岩木川の流況の悪化、目屋ダムの貯水量の減少による  
利水者への影響が懸念されることから、7月28日に岩木川水系渇水対策支部（注  
意体制）を設置、8月5日に警戒体制に移行、8月17日には注意体制に移行して  
おりましたが、目屋ダムの貯水量、岩木川の流況が十分に回復したことから本日  
14時00分に体制を解除しました。

1. 岩木川の流況（8月18日 9時現在）
  - ・観測所名 上岩木橋観測所
  - ・5カ年平均渇水流量 2. 31 m<sup>3</sup>/s
  - ・現在の流況 30. 20 m<sup>3</sup>/s
2. 主なダムの貯水状況（8月18日 9時現在）
  - ・目屋ダム 現在貯水位 169. 64 m  
貯水率 88%
  - ・浅瀬石川ダム 現在貯水位 176. 91 m  
貯水率 50%
3. 河川・ダム情報について（インターネット）  
青森河川国道事務所 HP 内  
「かわ」の広場→岩木川→ライブカメラ・水位  
にて提供中  
<http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社

### 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所  
電話 017-734-4590（ダイヤルイン）

建設専門官 工藤 忠行（内線402）

河川管理課長 齊藤 義己（内線331）