

花巻市シアン化ナトリウム流出について(第2報)

本日13時50分、花巻市二枚橋第4地割3-18(株)黒坂メッキ工業所花巻工場からシアン化ナトリウムが流出する事故が発生したとの連絡が花巻市より入ったことから、15時00分より岩手河川国道事務所では「警戒体制」をとっています。

岩手河川国道事務所で、北上川の水質調査を行った結果、シアンは検出されておられません。

現在の対応としては、原因者による工場周辺の回収作業と、油沢川への流入防止のため土のう積みを行うとともに、花巻市では工場周辺と、油沢川の水質分析を行っております。

○当事務所において実施した、北上川の水質分析結果をお知らせします。

- ・東雲橋(花巻市石鳥谷町江曾地先) 検出されず(16時40分採水)
- ・花巻大橋(花巻市上似内地先) 検出されず(16時50分採水)
- ・銀河大橋(花巻市下似内地先) 検出されず(17時15分採水)

○なお、明日は上記箇所の下流の、金ヶ崎橋、狐禅寺地点を追加し監視を継続します。

今後、新たな情報が入り次第、情報提供を行います。

《発表記者会：岩手県政記者クラブ》

＜問い合わせ先＞

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
国土交通省 岩手河川国道事務所 河川管理課
副所長 高橋 忠良
河川管理課長 湯川 茂夫
(河川管理課直通TEL:019-624-3281)