

青森県中泊町における 油物質の流出について（第3報・終報）

平成29年12月1日（金）に発生した中泊町内の野菜育苗施設からの重油流出事故について、岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会では情報の共有を図り、オイルフェンス等の流出防止対策を実施し監視してきたところですが、原因者による発生源対策が完了し、新たな被害の情報がないことと、当協議会の巡視の結果、油の河川への流出がされないことを確認したことから、青森河川国道事務所では注意体制（水質）を解除します。

1. 事故概要

- ・発生場所：野菜育苗施設　〔北津軽郡中泊町大字八幡地内〕
- ・発生日時：平成29年12月1日（金）　7:30頃　（消防による聞き取り情報）
- ・流出物：重油
- ・流出量：約800リットル程度流出した可能性あり
- ・事象：
 - ・施設内除雪作業によるタンク配管損傷の疑い。
 - ・河川に流出したが、オイルフェンス等で回収済み。
 - ・発生源周辺の用水路の油の回収・清掃及び土壌の入れ替え済み。
 - ・河川での被害の情報は無し。

2. 体制

- 12月2日（土）　15:00　注意体制設置（青森河川国道事務所）
12月27日（水）　14:30　注意体制解除（青森河川国道事務所）

3. 事故対応結果

（原因者の対応）

- ・発生源対策として、発生源周辺の用水路の油の回収・清掃及び土壌の入れ替えを実施。

（岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会の対応）

- ・国土交通省、青森県及び中里消防署でオイルフェンス・吸着マットを設置し、下流への流出防止対策を実施。
- ・国土交通省及び青森県における河川巡視による監視。

※新たな被害の情報はありません。

<<発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙　津軽新報社>>

問い合わせ先

- 岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
電話：017-734-4521（代表）
河川管理課長　工藤　尚武　（内線331）
- 青森県 県土整備部 河川砂防課
電話：017-734-9662（直通）
河川砂防課 企画防災グループマネージャー　羽田　英明
- 中泊町 農政課
電話：0173-57-2111（代表）
農政課長　三上　晋一　（内線1811）