

つなげよう!
まおう! あomorいのかわとみち



青森河川国道ニュース



お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒030-0822 青森市中央三丁目20-38
地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577
平成21年 9月16日（水） 第101号

ご意見は
こちらまで

油流出事故に備えて

9月8日（火）に岩木川水系弘前市藤代地先岩木川右岸で、また、9月9日（水）には馬淵川水系八戸市長苗代地先馬淵川左岸でオイルフェンス設置訓練を実施しました。

岩木川・馬淵川水系水質汚濁対策連絡協議会では、河川の水質汚濁対策に関する情報の共有化及び水質事故対策の円滑化等の事業を行っており、訓練は、突発的な事故などにより油類が河川に流出した場合に備え、オイルフェンス等を迅速かつ的確に設置し、油類の拡散防止と改修に努め、被害を最小限に止めるものを目的とするものです。



岩木川（9月8日実施）訓練の様子



馬淵川（9月9日実施）訓練の様子



中和剤特性についての実験

水質事故状況（平成21年1～8月）

・岩木川水系	
通報件数	22件
うち油流失事故	19件
・馬淵川水系	
通報件数	7件
うち油流失事故	7件

これから冬にかけ、暖房等で油類を使用する機会が多くなります。事故を起こさないためにも、ご家庭のホームタンクの点検等を忘れずに！