



青森河川国道ニュース

お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒030-0822 青森市中央三丁目20-38
地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577



ご意見は
こちらまで



油流出をくい止める!

オイルフェンスの設置訓練状況



小水路での油回収訓練状況

【岩木川(9月30日 67名参加)】



オイル吸着型フェンスの設置訓練状況



油処理剤の悪影響を実演

【馬淵川(10月1日 54名参加)】

9月30日(火)に岩木川水系、10月1日(水)に馬淵川水系において、流域市町村、消防等の水質事故対応担当者が参加し、オイルフェンス設置訓練を実施しました。この訓練は、国・県・流域市町村等で構成されている岩木川、馬淵川水系水質汚濁対策連絡協議会(事務局：青森河川国道事務所)が、冬季、灯油等の使用に伴う水質事故が多発する前に、事故などにより油類等が河川に流出した際の被害を最小限に止める事を目的に開催しています。訓練では、油回収資材の特性を実験によりわかりやすく説明したほか、側溝等における油回収、オイルフェンスの組立・設置を作業手順について確認しながら行いました。