

平成21年10月05日

福島河川国道事務所
福島市環境部環境課

【魚のへい死情報】（記者発表）福島河川国道事務所

平成21年10月5日、福島市内で魚のへい死が発見されましたのでお知らせします。

1. へい死の状況
 - ・ へい死が見られた場所
 - 北八反田川：八反田川合流点から上流のフルーツライン手前あたりまで
 - 八反田川：福島市内西田地区から上流の台橋あたりまで
 - ・ へい死した魚の種類
(北八反田川と八反田川の合流点を境として)
 - 上流部：ドジョウ
 - 下流部：複数種（ドジョウ、はや、ふな）
 - ・ へい死数：全体で1,000匹程度（約9割がドジョウで、死後3～4日経過したと思われるものも含まれる）
 - ・ へい死の原因 不明
2. 現在までの状況について
 - ・ 福島市において簡易水質調査（パックテスト）を行ったが、異常は見られなかった。
 - ・ 福島河川国道事務所伏黒出張所において、阿武隈川合流点から細谷橋付近まで確認を行ったが、異常は見られなかった。
3. 今後の予定
 - ・ 北八反田川、八反田川において採水した3箇所の河川水の水質分析を福島市で実施予定。
 - ・ 水質分析の結果が判明するまでの間については、適宜、現地確認を実施する予定。
 - ・ へい死した魚の回収は、10月6日に河川管理者である福島県北建設事務所を実施予定。

※発生場所等については別添図参照

<記者発表先>福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ

問い合わせ先

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会(上流支局)

【総括】

事務局 国土交通省 福島河川国道事務所
河川管理課長 片桐 真也
Tel 024-539-6129(課直通)

【現地の状況について】

同協議会構成機関 福島市 環境部
参事兼環境課長 國井 博光
Tel 024-535-1111(代表)

位置図

