

トンネル内道路附属物等の一斉点検結果について

中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故を受け実施したトンネル内の道路附属物等の一斉点検について、ジェットファン等の重量構造物の点検が終了しましたので、その結果についてお知らせします。

- 点検対象 : アンカーボルト等で設置されている道路附属物等のうち、重量構造物（ジェットファン）。
- 対象トンネル : 福島河川国道事務所が管理する11トンネルのうち、点検対象を有する2トンネル。
(詳細は別紙を参照ください)
- 点検の方法 : アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や異状の有無を確認。
- 点検の結果 : 今回の点検において不具合は確認されませんでした。

なお、トンネル内の附属物一斉点検対象のうち、照明灯、ケーブル等の附属物(重量構造物除く)については現在点検中であり、結果を取りまとめ次第公表を予定。

点検実施の際には、車線規制・片側交互通行等の通行規制が伴いますので、現地の誘導に従い通行願います。

発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ

(お問い合わせ先)

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331 (事務所代表)

道路副所長 佐藤 利美 (内線205)

道路管理課長 佐々木 章夫 (内線431)

トンネル附属物一斉点検(重量構造物) 一覧

路線名	トンネル名	延長(m)	ジェットファン(基)	その他 標識等(基)	点検結果	備考
国道13号	信夫山トンネル(上り)	700m	2	0	不具合なし	
〃	信夫山トンネル(下り)	700m	2	0	不具合なし	