



記者発表

平成26年7月22日
福島河川国道事務所
三春ダム管理所
摺上川ダム管理所

夏休み前に河川、ダム、砂防の 管理施設の安全利用点検を実施しました

福島河川国道事務所、三春ダム管理所、摺上川ダム管理所では、日常的に河川、ダム、砂防施設の利用が見られる区域や親水施設等47施設の安全利用点検を夏休み前に実施しました。

その結果、対応が必要な11施設について、応急的な対策等を講じました。

1. 点検実施日

7月1日（火）～7月17日（木）

2. 主な点検場所

- ◇直轄管理区間（阿武隈川、荒川等）の親水施設及び砂防施設
- ◇三春ダム及び摺上川ダムの施設及び関連の親水施設

3. 点検の目的

河川やダム等においては、普段から施設の巡視や点検等を実施していますが、河川等に親しむ施設の整備や一般利用者の増加を踏まえ、より安全に利用していただくことを目的として、安全利用点検を実施しています。

なお、これらの点検は、日常的に河川等の利用が見られる区域や親水施設等の利用が本格化する夏休み前に実施しており、自治体、河川愛護団体、観光協会等の方々にも一部点検に参加していただきました。

4. 点検結果

添付資料：点検実施箇所一覧
点検状況写真

5. 危険箇所への措置及び今後の対応

今回の点検の結果、対応が必要な11施設については、応急的な措置等を講じました。（詳細は別紙参照）

当該施設管理者として、河川に親しんで欲しいと願う反面、河川はもともと危険性を内包しつつ、一般の方々の自由使用に供されるものですので、利用に伴う危険は本来利用者自らの責任により回避されるよう努めていただくことが必要です。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山市記者クラブ>>

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

福島県福島市黒岩字榎平36 TEL024(546)4331(代)

〔点検全般〕 河川管理課長 わたなべ としひこ 渡辺 敏彦 (内線331)

保全対策官 すずき かん 鈴木 寛 (内線305)

〔現地点検状況〕 郡山出張所 TEL024(943)6591(代)

出張所長 さかもと さとる 坂本 悟 (内線21)

伏黒出張所 TEL024(583)3233(代)

出張所長 ごうけ やすひろ 郷家 康弘 (内線21)

吾妻山山系砂防出張所 TEL024(593)0831(代)

出張所長 さとう こうじ 佐藤 浩治 (内線21)

国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所

福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4

TEL0247(62)3145(代)

管理係長 やまうち なおや 山内 尚也 (内線332)

国土交通省 東北地方整備局 摺上川ダム管理所

福島県福島市飯坂町茂庭字蝉狩野山25

TEL024(596)1275(代)

管理係長 えんどう もりしげ 遠藤 盛茂 (内線332)

夏休み前の安全利用点検実施箇所一覧

実施機関		河川名 溪流名 貯水池名	施設名	点検結果	対応状況
機関名	管内区分				
福島河川国道事務所	【河川】郡山出張所管内	阿武隈川	日出山水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	乙字水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		釈迦堂川	釈迦堂川新橋 水辺の楽校	異常はありませんでした。	
	【河川】伏黒出張所管内	広瀬川	川原ステージ	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	五十沢水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	国見町水辺の小楽校	漂流土砂堆積	立入禁止継続中
		阿武隈川	桑折町水辺の小楽校	漂流土砂堆積	一部立入禁止継続中
		阿武隈川	飯野町水辺の小楽校	漂流土砂堆積	立入禁止継続中
		阿武隈川	東和漕艇場	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	東和町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	県庁裏隈畔	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	伊達町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	渡利水辺の楽校	異常はありませんでした。	
		荒川	荒川桜づつみ公園前高水敷	異常はありませんでした。	
		荒川	水林自然林自由広場	異常はありませんでした。	
		荒川	地藏原堰堤	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	安達町水辺の小楽校	通路に陥没あり	一部立入禁止継続中
	阿武隈川	烏山カヌーコース	異常はありませんでした。		
	【砂防】吾妻山山系砂防出張所管内	天戸川	天戸川第1砂防堰堤	異常はありませんでした。	
		須川(メアライ沢)	高湯第一砂防堰堤	異常はありませんでした。	
		松川	松川流路工	異常はありませんでした。	
		荒川	荒川遊砂地	異常はありませんでした。	
		荒川	荒川第2砂防堰堤管理用通路	異常はありませんでした。	
		東鴉川	東鴉川第1,2砂防堰堤	※H23の地震の影響で落石のおそれがあるため、遊歩道は通行止を継続中(福島市)。	
	三春ダム管理所	さくら湖	ダムサイト展望広場	舗装の隆起	応急復旧(隆起部分のはつり)をしました。
			ダム堤体周辺地域	舗装ブロックの沈下 注意喚起看板の表示のかすれ	沈下部分の補修をしました。 表示かすれ部分を再表示しました。
			蛇石ピオトープ	異常はありませんでした。	
石畑水生生物観察園			異常はありませんでした。		
石畑曝気設備			異常はありませんでした。		
蛇石前ダム			異常はありませんでした。		
入江曝気設備			異常はありませんでした。		
本川前ダム			異常はありませんでした。		
春田大橋周辺			異常はありませんでした。		
蛇沢前ダム			異常はありませんでした。		
牛糞前ダム			異常はありませんでした。		
観覧席			異常はありませんでした。		
貝山多目的運動広場			立入防止用のロープの劣化	立入防止用ロープを新設しました。	
中郷コミュニティスクール			異常はありませんでした。		
柴原多目的運動広場			異常はありませんでした。		
滝の平野外劇場			立入禁止看板の表示のかすれ	表示かすれ部分を再表示しました。	
狐田親水公園			異常はありませんでした。		
向山森林公園			異常はありませんでした。		
さくらの公園			異常はありませんでした。		
摺上川ダム管理所			茂庭っ湖	道路と駐車場境界の進入防止柵(生垣)の隙間が大きい箇所があった。	
	堤体天端通路及び右岸広場	注意喚起看板の表示が見えない。		看板を張替えました。	
	広瀬公園	公園内樹木の添え木が外れていた。		添え木を撤去しました。	
	梨平公園	異常はありませんでした。			

◇点検状況◇



点検状況①

点検日：H26.7.16

点検箇所：荒川流域
東鴉川第二砂防堰堤
温泉観光協会と合同点検

(吾妻山山系砂防出張所管内)



点検状況②

点検日：H26.7.16

点検箇所：阿武隈川水系 阿武隈川
日出山水辺の小楽校
愛護団体等と合同点検

(郡山出張所管内)



点検状況③

点検日：H26.7.14

点検箇所：阿武隈川水系 荒川
水林自然林自由広場
福島市及び福島県北森林
組合と合同点検
(伏黒出張所管内)

◇措置状況◇



措置状況①

点検日：H26.7.16

措置箇所：東鴉川第二砂防堰堤
(吾妻山山系砂防出張所管内)

状況： 落石危険箇所への立入禁止看板の状況確認をした結果、問題ありませんでした。



措置前②



措置後②



措置状況②

点検日：H26.7.1

措置箇所：三春ダム管理所
展望広場
(三春ダム管理所管内)

状況： 舗装の隆起部分をはつり、常温合材で応急復旧しました。

措置前③



措置後③



措置状況③

点検日：H26.7.14

措置箇所：摺上川ダム管理所
堤体天端通路及び右岸広場
(摺上川ダム管理所管内)

状況： 表示が見えなくなっていた注意喚起看板を張替えました。