



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Development Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

緊急情報／防災情報

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協
議会上流支局

平成27年7月3日11時30分発表

蓬萊ダム上流における油膜と思われるものの確認について (第1報)

本日10時39分頃、蓬萊ダム(二本松市下川崎地内(左岸)・福島市飯野町字羽柴地内(右岸))上流で油膜と思われるものが確認されたと東北電力より国土交通省福島河川国道事務所へ連絡が入りました。

この情報を受け、福島河川国道事務所では11時30分に災害対策支部(水質)「注意体制」を設置しました。詳細については現在調査中です。

1. 概要

- ・油膜と思われるものを確認した場所
蓬萊ダム(二本松市下川崎地内(左岸)・福島市飯野町字羽柴地内(右岸))上流
- ・流出物 調査中
- ・流出量 調査中

2. 対応状況

7月3日11時30分 福島河川国道事務所では災害対策支部(水質)「注意体制」を設置

《 詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。 》

※河川の利用に際しては、ご注意願います。また、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市市政記者クラブ、郡山記者クラブ>>

【問い合わせ先】

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
事務局 国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課

TEL 024-546-4331(代表)

技術副所長 にへい 二瓶 あきひろ 昭弘 (内204)

河川管理課長 わたなべ 渡辺 としみこ 敏彦 (内331)

位置図

発見箇所: 蓬萊ダム貯水池内

右岸: 福島市飯野町字羽柴 地内

左岸: 二本松市下川崎 地内

