

## 岩手県岩手町大字江刈内における 重油の流出事故の発生について（第2報：終報）

4月19日10時47分頃、盛岡中央消防署岩手分署より、岩手町大字江刈内<sup>エカリナイ</sup>地内より重油が漏出し、近くの江刈内沢に流出したとの情報がありました。

この情報を受け、岩手河川国道事務所では災害対策支部（水質）「注意体制」をとっておりましたが、北上川に異常がないこと、18時00分に岩手町上水道の取水を再開したことから体制解除しました。

なお、明日も引き続き原因者による重油の回収作業（江刈内沢<sup>エカリナイサワ</sup>）を実施する予定です。

### 1. 事故概要

- ・ 通報場所：岩手県岩手町大字江刈内<sup>エカリナイ</sup>地内（別添位置図）
- ・ 通報日時：11時15分頃（盛岡中央消防署岩手分署からの通報時刻）
- ・ 事 象：病院からの重油が漏出し、近くの江刈内沢に流出（約180リットル）
- ・ 原 因：地下タンク清掃のため重油をくみ上げていたところ、タンクローリーから漏出

### 2. 事故対応状況

【4月19日の対応】

- ・ 10時47分 盛岡中央消防署岩手分署に重油漏出の通報。
- ・ 11時15分 岩手河川国道事務所に消防から通報。
- ・ 11時45分 岩手町上水道が予防的措置として取水停止。  
岩手県、岩手町オイルフェンスを3カ所設置。（別添図参照）
- ・ 13時00分 災害対策支部（水質）「注意体制」を設置し、上流巡視開始。
- ・ 17時30分 岩手県による上流巡視の結果、北上川については油膜、臭気なしを確認。
- ・ 18時00分 岩手町上水道が取水再開。「注意体制」解除。

※赤字：今回新規

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。

また、河川で油膜・油臭等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

<<発表記者会：岩手県政記者クラブ>>

### 問い合わせ先

#### <直轄管理区間に関すること>

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所  
副所長（河川）三浦 義昭  
河川管理課長 外山 久典  
TEL019-624-3281（河川管理課直通）  
国土交通省 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所  
副所長（管理）山田 光雄  
管理第一課長 三浦 高史  
TEL019-643-7831（代表）

#### <岩手県管理区間に関すること>

岩手県 県土整備部 河川課  
河川海岸担当課長 馬場 聡  
TEL019-629-5901（河川課直通）  
環境生活部 環境保全課  
環境調整担当課長 八重樫 満  
TEL019-629-5356（環境保全課直通）