



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

記者発表

平成30年4月26日
福島河川国道事務所
三春ダム管理所
摺上川ダム管理所

GW前に水辺施設の安全利用点検を実施しました。

～より安全な河川・ダム・砂防施設を利用していただくために～

国土交通省では、河川、ダム、砂防施設の利用が見られる箇所や親水施設等42施設の安全利用点検をゴールデンウィーク前に関係機関と合同で実施しました。
その結果、対応が必要な7施設について、応急的な対策等を行いました。

1. 点検実施日

4月10日（火）～4月17日（火）

2. 点検者

市町村、小学校教員、河川協力団体、温泉観光協会、町内会、NPO及び河川管理者（国交省）が合同で点検しました。

3. 点検結果

添付資料：点検実施箇所一覧、点検状況写真

〈利用にあたっての留意事項〉

河川は、どなたでも自由に利用できますが、自然の一部でもありますので、安全には十分留意の上、利用していただくようお願いいたします。

＜＜発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山記者クラブ＞＞

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局

福島河川国道事務所	TEL 024 (546)	4331 (代)
【河川】	河川管理課長	平山 清人 (内線331)
【砂防】	工務第一課長	佐藤 浩治 (内線311)
三春ダム管理所	TEL 0247 (62)	3145 (代)
	管理係長	松崎 厚史 (内線332)
摺上川ダム管理所	TEL 024 (596)	1275 (代)
	専門職	半谷 和彦 (内線330)

GW前の安全利用点検実施箇所一覧

実施機関		河川名 溪流名 貯水池名	施設名	点検結果	対応状況	
機関名	管内区分					
福島河川国道事務所	【河川】伏黒出張所管内	荒 川	荒川桜づつみ公園前高水敷	異常はありませんでした。		
		荒 川	地蔵原堰堤	木製柵の腐食が見られた。	4/26トラロープにより立入禁止措置及び注意喚起の看板設置 4/27腐食柵の撤去及び仮柵を設置予定	
		荒 川	水林自然林自由広場	異常はありませんでした。		
		阿 武 隈 川	渡利水辺の楽校	異常はありませんでした。		
		阿 武 隈 川	県庁裏隈畔	異常はありませんでした。		
		阿 武 隈 川	東和漕艇場	異常はありませんでした。		
		阿 武 隈 川	東和町水辺の小楽校	異常はありませんでした。		
		阿 武 隈 川	島山カヌーコース	立入禁止措置箇所の損傷。	損傷箇所を補修(一部立入禁止継続中)	
		広 瀬 川	川原ステージ	異常はありませんでした。		
		阿 武 隈 川	国見町水辺の小楽校	異常はありませんでした。		
		阿 武 隈 川	桑折町水辺の小楽校	一部立入禁止の注意喚起看板の劣化等。	看板等の補修(一部立入禁止継続中)	
		広 瀬 川	伊達町水辺の小楽校	異常はありませんでした。		
		【河川】郡山出張所管内	阿 武 隈 川	日出山水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
	阿 武 隈 川		乙字水辺の小楽校	異常はありませんでした。		
	釈 迦 堂 川		釈迦堂川新橋 水辺の楽校	異常はありませんでした。		
	【砂防】吾妻山山系砂防出張所管内	松 川	松川流路工	異常はありませんでした。		
		須川(メアライ沢)	高湯第一砂防堰堤	異常はありませんでした。		
		東鴉川	東鴉川第1, 2砂防堰堤	異常はありませんでした。		
		荒 川	荒川流路工(管理用通路)	異常はありませんでした。		
		荒 川	荒川遊砂地	異常はありませんでした。		
	三春ダム管理所	さくら湖		ダムサイト展望広場	異常はありませんでした。	
				ダム堤体周辺地域	異常はありませんでした。	
				蛇石ピオトープ	異常はありませんでした。	
				石畑水生生物観察園	異常はありませんでした。	
				石畑曝気設備	異常はありませんでした。	
			蛇石前ダム	表示看板の破損、劣化	破損していた箇所の再設置、劣化していた箇所の再表示	
			入江曝気設備	異常はありませんでした。		
			本川前ダム	異常はありませんでした。		
			春田大橋周辺	異常はありませんでした。		
			蛇沢前ダム	異常はありませんでした。		
			牛糞前ダム	異常はありませんでした。		
			観覧席	異常はありませんでした。		
			貝山多目的運動広場	異常はありませんでした。		
			中郷コミュニティスクール	異常はありませんでした。		
			柴原多目的運動広場	境界ロープの破損。	ロープを再設置	
			滝の平野外劇場	異常はありませんでした。		
			狐田親水公園	異常はありませんでした。		
			向山森林公園	異常はありませんでした。		
	さくらの公園	異常はありませんでした。				
摺上川ダム管理所	茂庭っ湖		ダム管理所周辺	駐車場の四阿の屋根材表面の一部欠損し、落下していた。	屋根材表面が剥離し落下するおそれがある部分撤去	
			広瀬公園	異常はありませんでした。		
			梨平公園	異常はありませんでした。		

◇点検状況◇

点検状況①

点検日: H30.4.10
点検箇所: 阿武隈川水系 阿武隈川
渡利水辺の楽校
右岸高水敷、遊歩道を
福島市、水辺の会わたり及び
渡利小学校教員と合同点検
(伏黒出張所管内)



点検状況②

点検日: H30.4.10
点検箇所: 阿武隈川水系 阿武隈川
乙字水辺の小楽校
玉川村と合同点検
(郡山出張所管内)



点検状況③

点検日: H30.4.17
点検箇所: 阿武隈川水系 東鴉川
東鴉川第1、第2砂防堰堤
福島市、土湯温泉観光協会と合同点検
(吾妻山山系砂防出張所管内)



対策状況

措置状況①

点検日：H30.4.10
 指摘箇所：福島河川国道事務所
 島山カヌーコース
 (伏黒出張所管内)

状況： 右岸遊歩道の木柵の崩落により
 立入禁止措置(バリケード)を
 行っていたが倒壊していたため、
 バリケード及び注意喚起看板の
 補修を実施。

措置前



措置後



措置状況②

点検日：H30.4.12
 措置箇所：三春ダム管理所
 蛇石前ダム門扉
 (三春ダム管理所管内)

状況： 施設内立入禁止の注意喚起表示
 が劣化していたので、補修を
 行った。

措置前



措置後



措置状況③

点検日：H30.4.17
 措置箇所：摺上川ダム管理所
 ダムサイト左岸・一般者用駐車場
 (摺上川ダム管理所管内)

状況： 四阿の屋根材表面の一部が欠
 損し落下していたので、屋根材
 表面が剥離し落下するおそれ
 ある部分を撤去した。

措置前



措置後

