

## 【防災情報】青森河川国道事務所 地震災害情報(第4報)

3月11日14時46分頃に三陸沖を震源とする地震が発生し、青森河川国道事務所管内では震度5強を観測、15時14分には大津波警報が発令されたことから災害対策支部(非常体制)に移行し、管内の河川・道路の巡回を実施しています。なお、現時点で、河川及び道路の所管施設での異常は発見されていません。

今後の、河川及び道路の情報に十分ご注意ください。

### 1. 地震の概要

震源:三陸沖 震源深さ:約10km  
規模:M8.4  
震度:青森県三八上北 震度5強  
青森県津軽北部、青森県津軽南部、青森県下北 震度4

### 2. 注意報、警報

平成23年3月11日 14時49分 津波警報 (青森県太平洋沿岸)  
津波注意報 (青森県日本海沿岸)

平成23年3月11日 15時14分 大津波警報 (青森県太平洋沿岸)  
津波警報 (青森県日本海沿岸)

### 3. 体制

河川の体制 警戒体制 (14時46分)  
道路の体制 警戒体制 (14時50分)

河川の体制 非常体制 (15時14分)  
道路の体制 非常体制 (15時14分)

### 4. 河川巡視状況(15時20分現在)

岩木川巡視を実施中:異常なし  
馬淵川巡視については、津波の影響により、現在巡視を見合わせております。

### 5. 河川津波遡上情報(16時58分現在)

馬淵川大橋水位観測所 河口からの距離4.0km 水位変動量 約2.48m上昇確認

### 6. 道路巡回状況(16時55分現在)

国道4号 管内全線 :巡回終了。異常なし  
国道7号 管内全線 :異常なし(往路)  
国道45号 岩手県境~十和田市洞内 :異常なし(往路)  
国道104号 下長交差点~南部町剣吉 :異常なし(往路)  
八戸南環状道路・八戸南道路 :巡回終了。異常なし  
津軽自動車道 :巡回終了。異常なし

### 7. その他

河川及び道路の情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。  
青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

〈発表記者会:青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所  
青森市中央三丁目20-38  
TEL017-734-4521(直通)  
河川関係 副所長 荒木 勝彦(内線204)  
調査第一課長 福田 修(内線351)  
道路関係 副所長 永井 浩泰(内線205)  
道路管理第一課長 齋藤 好広(内線431)