

平成23年 8月 5日  
青森河川国道事務所

## 岩木川水系渇水対策支部を警戒体制に移行

岩木川水系では、7月に入ってから降雨量が少なく、岩木川の流量、目屋ダムの貯水量が減少してきており、岩木川から取水する利水者への影響が懸念されることから、7月28日から岩木川水系渇水対策支部（注意体制）を設置しております。

目屋ダムの貯水位が最低水位を下回ることが確実となり、貯水位の早期回復が見込めず、河川環境や利水者の取水への影響の拡大が予想されることから、8月5日16時30分に注意体制から警戒体制に移行しました。

### 1. 岩木川の流況（8月5日 16時現在）

- ・観測所名 上岩木橋観測所
- ・5カ年平均渇水流量 2.31 m<sup>3</sup>/s
- ・現在の流況 1.24 m<sup>3</sup>/s

※上岩木川橋観測所は、5カ年平均渇水流量を下回っており渇水状況にあります。

### 2. 主なダムの貯水状況（8月5日 16時現在）

- ・目屋ダム 現在貯水位 160.01 m  
貯水率 0%
- ・浅瀬石川ダム 現在貯水位 178.97 m  
貯水率 61.8%

### 3. 河川・ダム情報について（インターネット）

青森河川国道事務所 HP 内

- ① トップページ「岩木川水系渇水対策支部 設置中」バナー
- ② 「かわ」の広場→岩木川→ライブカメラ・水位にて提供中

<http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所  
電話 017-734-4590（ダイヤルイン）

河川副所長 小山 幸男（内線204）

河川管理課長 齊藤 義己（内線331）