

【防災情報】 青森河川国道事務所 降雨による河川防災情報（第5報）

青森河川国道事務所では、前線に伴う降雨により災害対策支部（警戒体制）を設置しておりますが、はん濫注意水位を下回り、大きな降雨が予想されないことから、9月19日17時30分 **災害対策支部を注意体制に移行します**。現在の状況は下記のとおりです。
なお、今後の河川情報に十分注意をお願いします。

1. 水位情報

平成23年 9月19日 17時00分現在の水位情報は以下のとおりです。

水系名	河川名	観測所名	水位	水防団待機水位 注1)	はん濫注意水位 注2)	避難判断水位 注3)	はん濫危険水位 注4)
岩木川	岩木川	上岩木橋 (弘前市)	40.70m ↓	40.40m	41.60m	41.90m	42.60m
岩木川	岩木川	幡龍橋 (板柳町)	13.04m ↓	13.00m	14.00m	15.50m	16.30m
岩木川	岩木川	五所川原 (五所川原市)	2.39m ↓	1.50m	2.50m	4.70m	5.10m
岩木川	岩木川	繁田 (五所川原市)	3.24m ↓	3.00m	4.00m	4.50m	4.90m
岩木川	平川	百田 (弘前市)	-0.14m ↓	1.20m	2.30m	4.50m	5.10m

注1) 水防団待機水位：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2) はん濫注意水位：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位

注3) 避難判断水位：はん濫警戒情報が出されると市町村から避難勧告等が発令される場合がある水位。

注4) はん濫危険水位：河川の河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水によりはん濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

2. 事務所の体制 【河川】

平成23年9月18日	19時30分	災害対策支部	注意体制
平成23年9月19日	1時00分	災害対策支部	警戒体制
平成23年9月19日	17時30分	災害対策支部	注意体制へ移行

3. 所管施設の点検状況

河川名	左右岸	巡視区間	備考
岩木川	左右岸	五所川原大橋～安東橋	巡視終了 異常なし
旧大蜂川	左右岸	岩木川合流点～小友橋	巡視終了 異常なし
平川	左右岸	岩木川合流点～藤崎橋	巡視終了 異常なし
岩木川	左右岸	津軽大橋～五所川原大橋	巡視終了 異常なし

4. その他

- ・台風15号や前線の影響も予想されるため、今後も防災情報に注意願います。
- ・洪水情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

携帯サイト <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

川の防災情報 <http://www.river.go.jp/>

<発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社>

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森市中央三丁目20-38

TEL 017-734-4521 (直通)

調査第一課長 福田 修 (内線351)