

こづない

【防災情報】不来内排水機場（許可工作物）付近の堤防陥没について（第2報）（終報）

9月23日、宮城郡松島町幡谷地先の鳴瀬川水系吉田川右岸13.7kに許可工作物として設置された不来内（こづない）排水機場（鶴田川沿岸土地改良区管理）施設から漏水が発生し、北上川下流河川事務所では吉田川堤防への被害拡大が懸念されたため、応急対策実施の上、24時間体制で監視を続けていました。

本日午前9時、吉田川堤防の川裏法面で確認された堤防陥没について、北上川下流河川事務所では応急対策を実施していましたが、19時00分に完了しました。

まお、今後も堤防への影響が懸念されるため引き続き北上川下流河川事務所において監視を続けます。

1. 位置図



北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。

ホームページアドレス【 http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index_2.html 】

発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80 電話：0225-95-0194(代表)
技術副所長 佐藤 伸吾 (内線205)
管理課長 畑山 作栄 (内線331)