

## 岩手県花巻市における シアン化ナトリウム流出について（第2報）

本日13時50分、岩手県花巻市内の工場においてシアン化ナトリウムが流出する事故が発生したとの連絡が花巻市から国土交通省岩手河川国道事務所へ入りました。

この情報を受け、北上川下流河川事務所では、北上川の河川水を採水し分析したところ、現時点でシアンは検出されていません。

### 1. 事故内容

- ・発生場所：岩手県花巻市二枚橋第4地割地内（株）黒坂メッキ工業所花巻工場
- ・流出物：シアン化ナトリウム
- ・流出量：約5立方メートル（工場内で漏出した量の推定）

### 2. 当事務所の対応

- ① 15:40 災害対策支部（水質）「注意体制」を設置
- ② 16:15 利水事業者への情報提供
- ③ 18:05 北上川 大泉地点（登米市中田町）での採水
- ④ 18:40 北上川 登米地点（登米市登米町）での採水
- ⑤ 20:10 登米地点でパックテストによる簡易水質試験実施（シアン反応無し）
- ⑥ 20:50 大泉地点でパックテストによる簡易水質試験実施（シアン反応無し）
- ⑦ 21:00 ③、④で採水した河川水の分析の結果、異常なし（シアン反応無し）

### 3. 今後の対応について

明日、2月27日（水）も北上川において採水、水質分析を行うとともに、河川巡視を実施します。

※現在、河川での異常は確認されていませんが、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

※参考：岩手河川国道事務所からも北上川上流についての情報が発表されています。  
URL「<http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>」

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

#### 問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局  
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所  
電話：0225-95-0194（代表）  
副所長（技術） 佐藤 伸吾（内線205）  
管理課長 畑山 作栄（内線331）