

## 【防災情報】新庄河川事務所

### 河川防災情報(第1報)

新庄河川事務所では、融雪により最上川の堀内・本合海・古口水位観測所及び金山川の平岡橋水位観測所において、水防団待機水位を超えたため、4月7日0時00分に河川災害対策支部「注意体制」を設置しました。

#### 1 新庄河川事務所の体制

4月7日 0時00分 河川災害対策支部「注意体制」設置

#### 2 水位情報「最上川中流 0時現在」

河川名	観測所名	現在の水位	状況	水防団待機水位 (レベル1)	氾濫注意水位 (警戒水位) (レベル2)	避難判断水位 (レベル3)	氾濫危険水位 (危険水位) (レベル4)
最上川 中流	堀内	3.44m	上昇中↑	3.40m	4.40m	6.80m	7.60m
	本合海	3.91m	上昇中↑	3.80m	4.80m	—	—
	古口	3.74m	上昇中↑	3.30m	5.50m	7.10m	8.10m
	平岡橋	1.91m	上昇中↑	1.80m	2.50m	3.10m	3.50m

#### 3. 今後の見通し

最上川中流では水位が高い状況が続くと予想されますので十分に注意下さい。

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所

電話 0233-22-0262

副 所 長 田中 和博

調査課長 荒澤 慎一