

## 降雨による防災情報（終報）

### ～砂防施設等の被害、異常はありません～

新庄河川事務所では、降雨により土砂災害の恐れがあることから5月3日6時00分より災害対策支部（注意体制・土砂災害）を設置し、管内の巡視・点検を実施しておりましたが、巡視・点検の結果、砂防施設・土砂流出等の被害、異常はありません。

また、今後もまとまった降雨も予想されないことから、5月4日7時00分、土砂災害対策支部（注意体制）を解除しました。

#### 1. 新庄河川事務所の体制について

5月3日（金） 6時00分 注意体制（土砂災害）災害対策支部設置  
5月4日（土） 7時00分 体制解除（土砂災害）

#### 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所  
山形県新庄市小田島町5-55  
TEL:0233-22-0262  
調査課長 荒澤 慎一（内線351）