

旧北上川における水質事故について（第2報）

本日、石巻市中瀬地内の旧北上川において、船舶が沈没し、油の流出が発生したことにより、北上川下流河川事務所では11時25分に災害対策支部（水質）「注意体制」を設置し、警戒にあたっております。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県石巻市中瀬地内（旧北上川2k付近・中瀬左岸）
- ・流出物：船舶の燃料
- ・流出量：微量

2. 現在までの対応について

11:05 油の流出を確認

11:25 災害対策支部（水質）「注意体制」を設置

13:00 オイルフェンス及び吸着マットの設置完了

※ 河川巡視実施中であるが、沈没船からの新たな油の流出は確認されておられません。

※ 引き続き監視を継続します。

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副 所 長 佐藤 正明（内線205）
管 理 課 長 斎藤 巧（内線331）

