



国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所
平成28年 2月 14日 21時 10分 発表

【防災情報】青森河川国道事務所 融雪出水による防災情報(終報)

青森河川国道事務所では、融雪出水により河川災害対策支部(注意体制)を設置しておりましたが、岩木川の上岩木橋水位観測所において、水防団待機水位を下回ったことから**21時00分をもって河川災害対策支部(注意体制)を解除**しました。

1. 青森河川国道事務所の支部体制について

2月14日(日) 16時00分 河川災害対策支部(注意体制)

2月14日(日) **21時00分 河川災害対策支部(体制解除)**

2. 河川の水位情報

平成28年2月14日21時00分現在の水位情報は以下のとおりです。

水系名	河川名	観測所名	水位	水防団待機水位 注1) (レベル1)	はん濫注意水位 注2) (レベル2)	避難判断水位 注3) (レベル3)	はん濫危険水位 注4) (レベル4)
岩木川	岩木川	上岩木橋 (弘前市)	40.34m ↓ 低下中	40.40m	41.60m	42.60m	43.10m

注1)水防団待機水位：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2)はん濫注意水位：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位。

注3)避難判断水位：はん濫警戒情報が出されると市町村から避難勧告等が発令される場合がある水位。

注4)はん濫危険水位：河川の河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

3. その他

洪水情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

「川の防災情報URL」 <http://www.river.go.jp/>

「青森河川国道事務所URL」 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

「携帯版URL」 <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

〈発表記者会：青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森市中央三丁目20-38

TEL 017-734-4521 (代表)

副所長(河川) 平山 孝信 (内線204)

調査第一課長 木村 慎二 (内線351)