



国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所
平成28年8月31日 2時30分 発表

【防災情報】青森河川国道事務所 台風10号による防災情報(第4報)

青森河川国道事務所管内に台風10号が接近し、被害が発生するおそれがあるため、8月30日18時00分に道路災害対策支部「注意体制」を設置し、管内の道路パトロールを行っておりました。その結果、異常が確認されなかったことから、**8月31日2時20分に道路災害支部「注意体制」を解除**しました。

なお、8月31日1時00分に設置した河川災害対策支部(注意体制)は継続中です。
今後も洪水情報に十分注意して下さい。

1. 青森河川国道事務所の体制

【道路】 8月30日 18時00分 道路災害対策支部「注意体制」
8月31日 2時20分 道路災害対策支部「注意体制」解除

【河川】 8月31日 1時00分 河川災害対策支部「注意体制」継続中

2. 河川の水位情報

8月31日(水) 2時00分現在の水位情報は以下のとおりです。

水系名	河川名	観測所名	水位	水防団待機水位 注1) (レベル1)	はん濫注意水位 注2) (レベル2)	避難判断水位 注3) (レベル3)	はん濫危険水位 注4) (レベル4)
馬淵川	馬淵川	櫛引橋 (八戸市)	3.24m ↑ (レベル1)	3.00m	4.00m	6.70m	6.90m

注1)水防団待機水位：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2)はん濫注意水位：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位。

注3)避難判断水位：はん濫警戒情報が出されると市町村から避難準備情報の発令の目安となる水位。

注4)はん濫危険水位：河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

3. 巡回状況

8月31日 国道4号・国道7号・国道45号・101号・104号
上北道路・八戸南道路・八戸南環状道路・津軽自動車道
青森環状道路 **異常なし**

4. 支援対応状況

■現地情報連絡員（リエゾン）派遣

八戸市へ2名

8月30日18時58分出発

21時22分到着

8月31日 1時40分現地撤収

※リエゾンとは、災害時に的確かつ迅速な災害対応支援を実施するために、積極的な情報収集及び提供をするため、東北地方整備局職員を自治体の災害対策本部に対し職員を派遣するものである。

5. その他

洪水情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

「川の防災情報URL」 <http://www.river.go.jp/>

「青森河川国道事務所URL」 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

「携帯版URL」 <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

道路情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡下さい。

道路緊急ダイヤル #9910

※災害対策支部設置基準

注意体制 ・時間雨量30mm、連続雨量が80mmに達した場合

〈発表記者會：青森県政記者會・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森市中央三丁目20-38

TEL 017-734-4521（代表）

（河川）副所長 平山 孝信（内線204）
調査第一課長 田村 公仁（内線351）

（道路）事業対策官 田村 寿（内線206）
道路管理第一課長 高橋 雄大（内線431）