

【防災情報】山形河川国道事務所 地震災害情報（第4報・終報）

令和2年9月28日9時40分に発生した山形県内陸地震により、山形河川国道事務所管内で震度6弱が観測されました。

これに伴い、山形河川国道事務所では、9時40分に災害対策支部「非常体制」を設置し、管内の河川管理施設・道路の点検、および被災箇所の応急復旧を行ってまいりました。このたび、**応急復旧が完了したことから、13時40分に災害対策支部「非常体制」を解除**しました。

1. <山形河川国道災害対策支部体制経緯>

令和2年9月28日 9時40分 非常体制設置

**令和2年9月28日13時40分 非常体制解除**

2. <河川管理施設の被害状況>

河川名	箇所	地区
最上川	190.6kp 左岸	川西町東大塚 地内
	被害状況	施設損傷 堤防天端に延長50m程度の亀裂が2本（幅20cm）発見されました。 <b>現在、土砂充填及びシートによる応急対策が完了しました。</b>
須川	5.6kp 左岸	山辺町山辺 地内
	被害状況	施設損傷 車漕排水樋管がゲート開閉不能になりました。 <b>現在、今後の降雨に備え、角落とし・大型土のうの準備とゲートの応急対策が完了しました。</b>

### 3. <道路の被害状況・通行規制情報>

道路名	箇所	地区
国道113号	110.2kp（下）	飯豊町添川字金山沢 地内
	被害状況	法面崩落が発生しました。人的被害及び一般車両等への被害はありません。 <b>現在、応急復旧工事が完了しました。</b>
	通行規制	110.2kp付近では、上下線とも全面通行止めとしていましたが、応急復旧が完了し <b>現在は、交通規制を解除しました。</b>
道路名	箇所	地区
国道47号	137.08kp（上）	戸沢村蔵岡字矢筈山 地内
	被害状況	路肩崩壊が発生しました。人的被害及び一般車両等への被害はありません。 <b>現在、応急復旧工事が完了しました。</b>
	通行規制	137.08kp付近では、上り車線通行止めとしていましたが、応急復旧が完了し <b>現在は、交通規制を解除しました。</b>

### 4. <自治体への支援>

- ・リエゾン（災害対策現地情報連絡員）を山形県庁に派遣し、情報連絡を行っていましたが、**状況が終熄したため帰還しました。**
- ・TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）【道路：被災状況調査班】を山形県庁に派遣し、被災箇所の調査支援を行っていましたが、**調査が完了したため帰還しました。**

#### <問い合わせ先>



国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所

TEL 023-688-8421（代表）

河川担当副所長 たかはし しげる 高橋 秀 （内線204）

道路担当副所長 たぐち ひでみ 田口 秀美 （内線205）