

台風99号による大雨に伴う 防災情報 (第 5 報)

福島河川国道事務所では、台風99号に伴う大雨により管内の水位及び雨量が基準値を超えたため、災害対策支部(非常体制:河川)(非常体制:砂防)を設置し警戒にあたっております。土湯雨量観測所で雨が止んだため12:00より臨時点検を実施していましたが、**塩の川第7堰堤の管理用通路に法面崩落を確認しました。詳細は現在調査中です。**
河川については、今後も水位が上昇する見込みです。今後の防災情報に注意してください。

1. 災害の発生内容

塩の川第7堰堤管理用通路に法面崩落を確認 (6/4 13:00 確認)

2. 事務所体制 【最新の体制】

河川 : 6月4日 10時00分 阿武隈川上流 非常体制
砂防 : 6月4日 10時15分 阿武隈川水系砂防 非常体制

3. 河川水位情報 6月4日 13時00分現在

水系名	観測所名	水位	状況
阿武隈川	阿久津	7.33 m	上昇中↑
阿武隈川	福島	5.12 m	上昇中↑

基準水位			
水防団 待機水位	はん濫 注意水位	避難 判断水位	はん濫 危険水位
4.00m	5.50m	6.80m	7.90m
3.00m	4.00m	5.10m	5.40m

4. 砂防雨量情報 6月4日 13時00分現在

水系名	観測所名	累加雨量	時間雨量
阿武隈川	土湯	139 mm	0mm

基準雨量			非常 体制
	注意 体制	警戒 体制	
累加雨量	80mm以上	120mm以上	大規模な災害の 発生が予測または 発生した場合
時間雨量	-	40mm/h以上	

5. 洪水予報発令情報 (福島河川国道事務所・福島地方气象台 共同発表)

洪水予報第3号 はん濫警戒情報 (6/4 11:00 発表)

6. 管内施設の稼働状況 13時00分現在

・伏黒出張所管内

排水機場 2箇所稼働中(伝樋川救急内水排水施設、東根川救急内水排水施設)

排水ポンプ車 2箇所稼働中(福島第一樋管、堀切川樋門)

・郡山出張所管内

排水機場 2箇所稼働中(館下排水機場、南川排水機場)

排水ポンプ車 1箇所稼働中(水穴樋管)

7. 災害対策現地情報連絡員(リエゾン)の派遣状況

派遣先	派遣人数
福島市	2人

8. 今後の見通し

・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報にご注意下さい。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》 <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 記者発表会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

お問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331 (代)

副所長(河川) なかむら としや 中村 敏也 内線(204)

【河川関係】調査第一課長 かわつら あきひこ 川面 顕彦 内線(351)

【砂防関係】建設専門官 やまうち なおや 山内 尚也 内線(408)