

# タンクからの油流出事故にご注意!

一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流出する事故が増えています。その多くは、管理不備やうっかりミスが原因です。

きれいな川を守るための心掛け  
油漏れを防ぐための心掛け



**屋根からの落雪や除雪時に注意**

屋根からの落雪や除雪作業で、ホームタンクや給油管が破損していないか注意しましょう。

**配管の場所には目印を**

配管の破損を防ぐために雪囲いをしたり、配管の場所が雪でわからなくならないように目印を立てておきましょう。

**その場を離れない 目を離さない**

ホームタンクなどから灯油を小分けする時は絶対にその場を離れない。

**定期点検を怠らない**

配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。

**回収・処理に要した費用は〈原因者〉の負担となります!**



油の回収作業の様子

**油流出を発見したらすぐに  
消防署・警察署・市町  
または県の機関へ連絡を!**

**速やかな対応が被害拡大を防ぎます!**

### 上流支局事務所

盛岡出張所 ☎019-636-0368 盛岡市東仙北1丁目11-11 | 水沢出張所 ☎0197-24-4173 奥州市水沢東大通り1丁目2-14 | 一関出張所 ☎0191-23-2435 一関市狐禅寺字石ノ瀬155-81

### 下流支局事務所

飯野川出張所 ☎0225-62-3102 石巻市成田字桐岸山畑5-7 | 米谷出張所 ☎0220-42-2211 登米市東和町米谷字古館5-4 | 涌谷出張所 ☎0229-43-3218 遠田郡涌谷町字桑木荒156-1

# 令和6年(2024年)北上川水系水質事故発生マップ

## 令和6年度 児童図画コンクール

上流



特選  
北上市 江釣子小学校  
伊藤 優良さん



特選  
登米市 米川小学校  
佐藤 昊明さん



特選  
平泉町 長島小学校  
葛西 凜花さん



特選  
石巻市 和瀬小学校  
鈴木 心さん



下流

### 北上川水系水質汚濁対策連絡協議会

#### 上流支局事務局

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所  
〒020-0066 岩手県盛岡市上田四丁目2-2 TEL (019) 624-3131 (代表)

#### 下流支局事務局

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所  
〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字新下沼80 TEL (0225) 95-0194 (代表)

# 北上川水系水質事故発生マップ(主なもの)

令和6年  
2024年(1月~12月)  
事故発生河川  
及び事故内容

- ① 人首川(奥州市)  
1) 油類  
2) 令和6年4月4日  
3) 人首川の重染寺頭首工の水門付近の水面に油膜が確認された。

- ② 乙部川(盛岡市)  
1) 油類  
2) 令和6年7月5日  
3) 事業所内の清掃の際に、灯油に雨水が混じったオイル缶の中身を流し、乙部川に流出した。(当事者は灯油混入の認識なし)

- ③ 来内川(遠野市)  
1) 油類  
2) 令和6年7月7日  
3) 県道上で油膜と油臭が確認され、付近を流れる来内川に流出した。

- ④ 赤沢川(紫波町)  
1) 油類  
2) 令和6年9月9日  
3) ダンプトラックが、交通事故で橋から赤沢川に転落し、燃料(軽油)が流出した。

- ⑤ 砂鉄川(一関市)  
1) 排水・汚泥等  
2) 令和6年10月11日  
3) 石灰工場で、中和処理のための沈砂池への送水管の不具合(現在は未使用の旧管の止水栓が外れた)により、pH基準値超過の未処理水が河川に流出した。

- ⑥ 木賊川(盛岡市)  
1) 油類  
2) 令和6年10月17日  
3) アパート火災によりホームタンクが損傷し、中の灯油が側溝・水路を経由して木賊川に流出した。

- ⑦ 北上川(北上市)  
1) 化学物質  
2) 令和6年12月20日  
3) 工業団地内企業で電子回路洗浄水の中和に用いる水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)の添加開閉弁が故障したため、未処理水(pH基準値超過)が終末処理場を経由して北上川に流出した。

- ⑧ 五内川(花巻市)  
1) 油類  
2) 令和6年12月26日  
3) 駐車中の大型トラックの部品劣化箇所から軽油が漏れ、付近の道路側溝を経由して五内川に流出した。

- ① 西川(大崎市)  
1) 油類  
2) 令和6年5月13日  
3) 車を取扱う事業所内の油水分離槽から溢れた油分が、水路を経由して西川に流出した。

- ② 旧北上川(石巻市)  
1) 油類  
2) 令和6年10月8日  
3) 雨水ポンプ場を経由して、油膜が旧北上川に流出しているのが確認された。

- ③ 善光寺川(栗原市)  
1) 排水・汚泥等  
2) 令和6年10月21日  
3) 食品加工の事業所において、未処理の汚水が原水槽から溢れ、水路を経由し善光寺川に流出した。




- 表示の内容
- ……水質事故発生箇所
  - 1)……水質事故の種類
  - 2)……発生日月
  - 3)……水質事故の概要



## 北上川水系水質汚濁対策連絡協議会とは…

本協議会は、水質調査や水質汚濁・河川環境の保全に関する資料及び情報の交換、水質事故等の緊急時の情報連絡、その他水質汚濁対策・河川環境保全の推進に必要な連絡調整を目的として設立されました。  
構成機関は、国土交通省・経済産業省・岩手県・宮城県・北上川流域市町・警察本部・消防本部・水道事業者で構成されています。



## ■2024年事故内容別事故件数 (13件)

