

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	0.2～ 0.2+89	石巻 左岸	堤防高 1		89				214			土のう積	評価見直し	大森 門脇	石巻市 石巻	涌 谷 出 張 所
					89				214							
	0.2～ 0.2+89	石巻 左岸	堤防断面 2		89				214		0	シート張	評価見直し	"	"	
	0.4～ 0.6	石巻 右岸	堤防断面 3		212				212		0	シート張		"	"	
	0.4～ 1.4	石巻 右岸	堤防高 4		1,285				1,285		212	土のう積	H30新堤防	"	"	
	0.6～ 0.8+328	石巻 右岸	堤防断面 5	461					1,693			シート張	評価見直し	"	"	
				461					1,073					"	石巻	
	0.6～ 2.2	石巻 右岸	水衝・洗掘 6		1,345				1,345		0	木流し		"	"	
	0.6+20～ 1.0+20	石巻 左岸	堤防高 7	314					314			土のう積		"	"	
				314					314					"	石巻	
	0.6+20～ 1.0+20	石巻 左岸	堤防断面 8	314					945			シート張	評価見直し	"	"	
				0					631					"	石巻	
	0.8+328～ 1.0+32	石巻 右岸	堤防断面 9		118							シート張	H30新堤防	"	"	
	1.0+20～ 1.2	石巻 左岸	堤防高 10		209				229		0	土のう積	H28新堤防 精査による	"	"	
					151				0					"	石巻	
	1.0+32～ 1.4	石巻 右岸	堤防断面 11	494								シート張	評価見直し	"	"	
				494										"	石巻	
	1.1+70～ 1.2+40	石巻 左岸	堤防断面 12	100								シート張	評価見直し	"	"	
				100										"	石巻	
	1.2～ 1.4+95	石巻 左岸	堤防高 13		307				402		0	土のう積	H30新堤防	"	"	
					33				0					"	石巻	
1.2～ 2.4	石巻 左岸	水衝・洗掘 14		326				490		0	木流し	H30新堤防	"	"		
				0				0					"	石巻		
1.2+75～ 1.4+95	石巻 左岸	堤防断面 15	232								シート張	精査による	"	"		
			232										"	石巻		
1.4～ 1.5+90	石巻 右岸	堤防高 16	122					620			土のう積	精査による	"	"		
			122					620					"	石巻		
1.4～ 1.5+90	石巻 右岸	堤防断面 17	122							0	シート張	精査による	"	"		
			0										"	石巻		
1.7+30～ 1.8+30	石巻 右岸	堤防高 18	153								土のう積	精査による	"	"		
			153										"	石巻		
1.7+30～ 1.8+30	石巻 右岸	堤防断面 19	153							0	シート張	精査による	"	"		
			0										"	石巻		
1.8～ 2.4	中瀬 左岸	水衝・洗掘 20		820				820		820	木流し		"	"		
				820				820					"	中瀬		
1.8+93～ 2.2	石巻 右岸	堤防高 21	348								土のう積	精査による	"	"		
			348										"	石巻		
小計				2,813	4,800	0	0	3,572	5,211	0	0					
				2,224	1,424	0	0	2,638	1,246	0	0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	1.8+93～ 2.2	石巻右岸	堤防断面 22	348 0							シート張	精査による	大森門脇	石巻市 石巻	涌 谷 出 張 所	
	2.2～ 2.4	石巻左岸	堤防高 23		137 0			137 0			土のう積	H28新堤防	"	" 石巻		
	2.2～ 2.4	石巻左岸	堤防断面 24	137 137				137 137			シート張	H28新堤防	"	" 石巻		
	2.2+181	中瀬左右岸	工作物 橋梁 25							1		東内海橋 桁下高不足	"	" 中瀬		
	2.2+181	中瀬左右岸	工作物 橋梁 26				1				1	西内海橋 桁下高不足	"	" 中瀬		
	2.4+22～ 2.6	石巻右岸	堤防高 27	218 218				240 240				土のう積	精査による	"		" 石巻
	2.4+22～ 3.2	石巻右岸	堤防断面 28	852 0				874 0				シート張	精査による	"		" 石巻
	2.4～ 4.6	不動沢左岸	水衝・洗掘 29			1,554 0			1,554 0			木流し		"		" 不動沢
	2.6～ 3.0	石巻右岸	堤防高 30	418 418				418 418				土のう積		"		" 石巻
	2.7+80～ 2.8+40	不動沢左岸	堤防高 31			67 0			410 0			土のう積	精査による	"		" 不動沢
	2.7+80～ 2.8+40	不動沢左岸	堤防断面 32	67 67				768 410				シート張	精査による	"		" 不動沢
	3.0～ 3.2	石巻右岸	堤防高 33	216 216				216 216				土のう積		"		" 石巻
	3.0～ 3.2	石巻右岸	水衝・洗掘 34			200 0			200 0			木流し		"		" 石巻
	3.0+98～ 3.4	不動沢左岸	堤防高 35	260 260				358 358				土のう積	精査による	"		" 不動沢
	3.0+98～ 3.4	不動沢左岸	堤防断面 36	260 0								シート張	精査による	"		" 不動沢
	3.2～ 6.2	石巻右岸	堤防断面 37			2,910 0			2,910 0			シート張		"		" 石巻
	3.2～ 3.4	石巻右岸	堤防高 38			250 250			250 250			土のう積		"		" 石巻
	3.2+65	石巻右岸	工作物 樋管 39				1				1		住吉第2樋管(許) 応急対策D未施工箇所	"		" 石巻
	3.2+75	石巻右岸	工作物 樋管 40				1				1		住吉第1樋管(許) 応急対策D未施工箇所	"		" 石巻
	3.2+169	不動沢左右岸	工作物 橋梁 41					1				1	石巻大橋 桁下高不足	"		" 不動沢・石巻
	3.4～ 3.6	石巻右岸	堤防高 42			229 229			229 229				土のう積	"		" 石巻
	小計				2,776 1,316	5,347 479	0 2	0 3	3,011 1,779	5,690 479	0 2	0 3				

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	3.4～ 5.95	石巻 右岸	法崩れ 川裏 43		2,330 0				2,330 0			シート張		大森 門脇	石巻市 石巻	涌 谷 出 張 所
	3.6～ 3.8	石巻 右岸	堤防高 44		202 202				202 202			土のう積		"	"	
	3.8～ 4.0	石巻 右岸	堤防高 45		251 251				251 251			土のう積		"	"	
	3.8～ 4.6	不動沢 左岸	堤防高 46	1,040 1,040					1,030 1,030			土のう積	●危険箇所 精査による	"	"	
	3.8～ 4.6	不動沢 左岸	堤防断面 47	1,040 0					1,030 0			シート張	精査による	"	"	
	4.0～ 6.2	石巻 右岸	堤防高 48		1,978 1,978				1,978 1,978			土のう積		"	"	
	4.6～ 4.8	大瓜 左岸	水衝・洗掘 49		150 150				150 150			木流し		"	"	
	4.6+47	大瓜 左右岸	工作物 橋梁 50				1				1		石巻線旧北上川鉄道橋 桁下高不足	"	"	
	4.8～ 5.8	石巻 右岸	水衝・洗掘 51		760 0				760 0			木流し		"	"	
	4.8～ 5.2	大瓜 左岸	水衝・洗掘 52	280 41					280 41			木流し		"	"	
	5.0～ 5.2	大瓜 左岸	堤防高 53	239 239					239 239			土のう積		"	"	
	5.0～ 5.4	大瓜 左岸	堤防断面 54	482 0					482 0			シート張		"	"	
	5.2～ 5.4	大瓜 左岸	堤防高 55		243 243				243 243			土のう積	評価見直し	"	"	
	5.8～ 6.0	大瓜 左岸	水衝・洗掘 56		190 190				190 190			木流し		"	"	
	6.0～ 6.2	大瓜 左岸	堤防高 57		113 0				113 113			土のう積	評価見直し	"	"	
	6.0～ 6.2	大瓜 左岸	堤防断面 58	113 113					113 0			シート張		"	"	
	6.4～ 7.0	袋谷地 右岸	堤防高 59		487 487				487 487			土のう積		"	"	
	6.4～ 8.0	袋谷地 右岸	堤防断面 60		1,563 0				1,563 0			シート張	H28新堤防	"	"	
	6.4+59～ 6.6	大瓜 左岸	堤防高 61	124 124					183 183			土のう積	精査による	"	"	
	6.4+59～ 6.6	大瓜 左岸	堤防断面 62	124 0					183 0			シート張	精査による	"	"	
6.4+45	大瓜 左右岸	工作物 橋梁 63				1				1		開北橋歩道橋 桁下高不足	"	"		
小計				3,442 1,557	8,267 3,501	0 0	0 2	3,896 1,849	7,911 3,258	0 0	0 2					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
旧 北 上 川	6.4+45	大瓜左右岸	工作物 橋梁 64				1				1		開北橋 桁下高不足	大森門脇	石巻市 大瓜・水押		
	6.6～ 6.6+30	大瓜左岸	堤防高 65		0 0				502 502				土のう積	精査による	"	"	
	6.6～ 6.6+30	大瓜左岸	堤防断面 66		30 30				502 0				シート張	精査による	"	"	
	7.0～ 7.2	大瓜左岸	堤防高 67		251 251				251 251				土のう積	H28新堤防	"	"	
	7.0～ 7.4	大瓜左岸	堤防断面 68		0 0				473 0				シート張	H28新堤防 精査による	"	"	
	7.0～ 8.0	水押右岸	堤防高 69		1,076 1,076				1,076 1,076				土のう積	H28新堤防	"	"	
	7.2～ 7.4	大瓜左岸	堤防高 70		222 222				222 222				土のう積	評価見直し	"	"	
	7.8～ 8.2	水押右岸	水衝・洗掘 71		270 0				270 0				木流し		"	"	
	8.0～ 8.2-25	水押右岸	堤防高 72		287 287								土のう積	精査による	"	"	
	8.0～ 8.2+30	蛇田右岸	堤防断面 73		342 0				219 0				シート張	精査による	"	"	
	8.1～ 8.2	水押右岸	水衝・洗掘 74		100 0				100 0				木流し		"	"	
	8.2-25～ 8.2+30	水押右岸	堤防高 75	55 55					219 219				土のう積	精査による	"	"	
	8.2+30～ 8.4	水押右岸	堤防高 76		243 243				273 273				土のう積	精査による	"	"	
	8.4～ 8.6	水押右岸	堤防高 77		277 277				277 277				土のう積	評価見直し	"	"	
	8.6～ 8.8	水押右岸	堤防高 78		223 223				223 223				土のう積		"	"	
	8.8～ 9.2	水押右岸	堤防高 79		528 528				528 528				土のう積	H28新堤防	"	"	
	9.0～ 9.1	大瓜左岸	堤防高 80		0 0				73 73				土のう積	評価見直し	"	"	
	9.8+103～ 12.0	鹿又右岸	堤防高 81	1,976 1,976					1,976 1,976				土のう積	●危険箇所	"	"	
	9.8+103～ 10.0	鹿又右岸	堤防断面 82		58 0				58 0				シート張		"	"	
	10.0～ 10.2	鹿又右岸	堤防断面 83	212 0					212 0				シート張		"	"	
	10.2～ 11.0	鹿又右岸	堤防断面 84		788 0				788 0				シート張		"	"	
	小計				2,243 2,031	4,695 3,137	0 0	0 1	2,906 2,694	5,336 2,926	0 0	0 1					

涌谷出張所

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	10.2~ 13.1	鹿又右岸	法崩れ 川裏 85		2,817 0				2,817 0			シート張		大森門脇	石巻市鹿又	涌谷出張所
	10.6~ 11.0	鹿又右岸	水衝・洗掘 86		320 0				320 0			木流し		"	"	
	11.0~ 12.8	鹿又右岸	堤防断面 87		1,743 0				1,743 0			シート張		"	"	
	11.6+249~ 11.8	金山左岸	堤防高 88		52 52				52 52			土のう積		"	"	
	11.6+249~ 11.8	金山左岸	堤防断面 89		52 0				52 0			シート張		"	"	
	11.6+188	金山左岸	工作物 樋管 90			1				1			北境樋管(許) 応急対策E未施工箇所	"	"	
	11.8~ 13.2	金山左岸	堤防高 91		1,575 1,575				1,575 1,575			土のう積		"	"	
	11.8~ 13.2	金山左岸	堤防断面 92		1,575 0				1,575 0			シート張		"	"	
	12.0~ 12.2	鹿又右岸	堤防高 93	152 152				152 152				土のう積		"	"	
	12.2~ 12.8	鹿又右岸	堤防高 94		673 673				673 673			土のう積		"	"	
	12.4~ 13.4	鹿又右岸	水衝・洗掘 95		970 0				970 0			木流し		"	"	
	12.8~ 13.4	鹿又右岸	堤防高 96		516 516				516 516			土のう積		"	"	
	13.0~ 13.5	金山左岸	漏水 97		620 0				620 0			月輪工 釜段工		"	"	
	13.2~ 13.4	金山左岸	堤防高 98		455 455							土のう積	評価見直し	"	"	
	13.4~ 13.6	鹿又右岸	堤防高 99		125 125				125 125			土のう積		"	"	
	13.4~ 14.0	大谷地左岸	堤防高 100		971 971				971 971			土のう積	H29新堤防	"	"	
	13.4~ 13.6+55	大谷地左岸	堤防断面 101		493 0				493 0			シート張		"	"	
	13.5~ 16.2	大谷地左岸	漏水 102		2,940 0				2,940 532			月輪工 釜段工		"	"	
	13.6~ 13.8	鹿又右岸	堤防高 103		110 110				110 110			土のう積		"	"	
	13.7+80~ 14.0	大谷地左岸	堤防断面 104		236 0				215 0			シート張	精査による	大森・門脇 和 瀨	"	
13.8+135	鹿又左右岸	工作物 橋梁 105			1				1			天王橋 桁下高不足	和 瀨	"		
小計				152 152	16,243 4,477	0 2	0 0	152 152	15,767 4,554	0 2	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	14.0～ 14.2	大谷地 左岸	堤防高 106		259 259				259 259			土のう積		和 湊	石巻市 大谷地	涌 谷 出 張 所
	14.0～ 14.2	鹿又 右岸	堤防高 107		155 0				155 0			土のう積		"	"	
	14.0～ 14.6	大谷地 左岸	堤防断面 108		587 0				587 0			シート張		"	"	
	14.0～ 14.6	鹿又 右岸	水衝・洗掘 109	620 620				620 620				木流し	●重点監視区間	"	"	
	14.2～ 14.4	鹿又 右岸	堤防高 110		218 0				218 0			土のう積		"	"	
	14.2	大谷地 左岸	工作物 機場 111			1				1			鶴家排水機場(許) 応急対策D未施工箇所	"	"	
	14.2～ 15.2	鹿又 右岸	漏水 112		1,000 0				1,000 0			月輪工 釜段工	漏水 I 無14.2～14.5 破堤15.0～15.2	"	"	
	14.2～ 14.6	大谷地 左岸	堤防高 113		328 328				328 328			土のう積		"	"	
	14.4～ 14.8	鹿又 右岸	堤防高 114		520 260				520 320			土のう積		"	"	
	14.6～ 14.8	大谷地 左岸	堤防高 115		163 163							土のう積	評価見直し	"	"	
	14.6～ 15.0	鹿又 右岸	堤防断面 116		489 0				489 0			シート張		"	"	
	14.8～ 15.0	鹿又 右岸	堤防高 117		229 229				229 229			土のう積		"	"	
	14.8～ 15.8	大谷地 左岸	堤防高 118		799 799				799 799			土のう積		"	"	
	14.8～ 15.8	大谷地 左岸	堤防断面 119		799 0				799 0			シート張		"	"	
	15.0～ 15.2	鹿又 右岸	水衝・洗掘 120		160 160				160 160			木流し		"	"	
	15.2～ 15.8	鹿又 右岸	漏水 121		600 0				600 0			月輪工 釜段工		"	"	
	15.2～ 16.8	鹿又 右岸	堤防高 122		1,847 1,817				1,847 1,817			土のう積		"	"	
	15.2～ 18.6	鹿又 右岸	堤防断面 123		3,530 0				3,530 0			シート張		"	"	
	15.3～ 15.4	鹿又 右岸	水衝・洗掘 124	30 30				30 30				木流し		"	"	
	15.8～ 16.2	大谷地 左岸	堤防高 125		369 369							土のう積	評価見直し	"	"	
16.0～ 16.6	大谷地 左岸	水衝・洗掘 126		645 0				645 0			木流し		"	"		
小計				650 650	12,697 4,384	0 1	0 0	650 650	12,165 3,912	0 1	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	16.2~ 17.2	大谷地 左岸	堤防高 127		1,061 956				1,061 956			土のう積		和 湊	石巻市 大谷地	涌 谷 出 張 所
	16.2~ 21.0	大谷地 左岸	堤防断面 128		4,744 0				4,744 0			シート張		"	"	
	16.2~ 16.4	大谷地 左岸	漏水 129		150 0				150 0			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	"	"	
	16.4~ 16.6	大谷地 左岸	漏水 130	105 105				105 105				月輪工	S61, H10年実績 漏水 II 有	"	"	
	16.6~ 18.0	大谷地 左岸	漏水 131		1,625 0				1,625 0			月輪工		"	"	
	16.8~ 17.0	鹿又 右岸	堤防高 132		212 212				212 212			土のう積		"	"	
	17.0~ 17.2	鹿又 右岸	堤防高 133		193 193				193 193			土のう積		"	"	
	17.2~ 17.4	鹿又 右岸	堤防高 134		174 174				174 174			土のう積		"	"	
	17.2~ 17.4	鹿又 左岸	堤防高 135	231 231				231 231				土のう積	●危険箇所	"	"	
	17.4~ 18.2	鹿又 右岸	堤防高 136		675 675				675 675			土のう積		"	"	
	17.4~ 17.6	大谷地 左岸	堤防高 137		241 241				241 241			土のう積		"	"	
	17.6~ 18.4	高須賀 左岸	堤防高 138		899 899				899 899			土のう積		"	"	
	18.0~ 18.5	高須賀 左岸	漏水 139		490 0				490 0			月輪工 釜段工		"	"	
	18.2~ 18.4	鹿又 右岸	堤防高 140		189 189				189 189			土のう積		"	"	
	18.4~ 19.2	高須賀 左岸	堤防高 141		464 464				464 464			土のう積		"	"	
	18.4~ 18.6	鹿又 右岸	堤防高 142		240 240				240 240			土のう積		"	"	
	18.6~ 18.8	鹿又 右岸	堤防高 143		412 412							土のう積	評価見直し	"	"	
	18.8~ 19.0	鹿又 右岸	堤防高 144		429 429				429 429			土のう積		"	"	
	18.8~ 19.0	前谷地 右岸	漏水 145		410 0				410 0			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	"	"	
	19.0~ 19.4	前谷地 右岸	堤防高 146		517 517				517 517			土のう積		"	"	
19.2~ 19.4	高須賀 左岸	堤防高 147		170 170				170 170			土のう積		"	"		
小計				336 336	13,295 5,771	0 0	0 0	336 336	12,883 5,359	0 0	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧北川	19.4～ 21.0	高須賀左岸	堤防高 148		1,678 1,678				1,678 1,678			土のう積		和 湊	石巻市高須賀	涌谷出張所
	19.4～ 20.0	前谷地右岸	堤防高 149		538 198				538 198			土のう積		〃	〃 前谷地	
	19.4～ 19.8	前谷地右岸	漏水 150	340 340				340 340				月輪工	S22, S23, S25, S41実績 漏水Ⅱ有	〃	〃 前谷地	
	19.4～ 19.8	前谷地右岸	水衝・洗掘 151		420 0				420 0			木流し		〃	〃 前谷地	
	20.0～ 20.2	前谷地右岸	堤防高 152		192 192							土のう積	評価見直し	〃	〃 前谷地	
	20.2～ 20.8	前谷地右岸	堤防高 153		559 559				559 559			土のう積		〃	〃 前谷地	
	20.4～ 20.8	前谷地右岸	堤防断面 154		380 0				380 0			シート張		〃	〃 前谷地	
	20.4～ 20.6	高須賀左岸	水衝・洗掘 155		200 0				200 0			木流し		〃	〃 高須賀	
	20.8～ 22.4	前谷地右岸	堤防高 156		1,586 1,336				1,586 1,336			土のう積		〃	〃 前谷地	
	21.0～ 21.2	高須賀左岸	堤防高 157		227 227							土のう積	評価見直し	〃	〃 高須賀	
	21.2～ 21.4	前谷地右岸	漏水 158	250 250				250 250				月輪工	S61年実績 漏水Ⅱ有	〃	〃 前谷地	
	21.2～ 21.4	高須賀左岸	堤防高 159		237 237				237 237			土のう積		〃	〃 高須賀	
	21.2～ 21.4	高須賀左岸	堤防断面 160		237 0				237 0			シート張		〃	〃 高須賀	
	22.0+82	前谷地左右岸	工作物 橋梁 161			1					1		神取橋 桁下高不足	〃	〃 前谷地	
	22.0+95	前谷地左右岸	工作物 橋梁 162				1				1		神取橋歩道橋 桁下高不足	〃	〃 前谷地	
	22.4～ 23.0	篋岳右岸	堤防断面 163	636 0					636 0			シート張		〃	石巻市・涌谷町 篋岳	
	22.4～ 23.4	篋岳右岸	堤防高 164	1,009 1,009					1,009 1,009			土のう積		〃	〃 篋岳	
	22.6～ 23.6	中津川左岸	堤防高 165		1,149 1,149				1,149 1,149			土のう積		〃	石巻市 中津川	
23.6～ 24.3	中津川左岸	漏水 168		600 600				600 600			釜段工	旧川跡 漏水Ⅰ無	〃	石巻市 中津川		
28.2～ 28.4	中津川左岸	堤防高 171		215 215				215 215			土のう積		〃	石巻市 中津川		
28.4～ 28.6	中津川左岸	堤防高 172		246 246				246 246			土のう積		〃	〃 中津川		
小 計				2,235 1,599	8,464 6,637	0 1	0 1	2,235 1,599	8,045 6,218	0 1	0 1					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
旧 北 上 川	28.4	豊里左右岸	工作物 橋梁 173				1					1	豊里大橋 桁下高不足	"	登米市・石巻市 豊里・寺崎	飯野川出張所	
	28.4+81	中津川左岸	工作物 機場 174			1					1		寺崎排水機場(許) 応急対策D未施工箇所	"	石巻市 中津川		
	31.8+70	中津川左岸	工作物 樋管 175			1					1		新樋樋管 応急対策A未施工箇所	"	" 中津川		
	小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	合計				14,647	73,808	0	0	16,758	73,008	0	0	0				
				9,865	29,810	8	8	11,697	27,952	8	8	8					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長