

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
江 合 川	15.4~ 22.8	小牛田 右岸	堤防高 63		7,044 6,874				7,044 6,874			土のう積	●危険箇所	"	美里町 小牛田	大 崎 出 張 所	
	18.2~ 18.8	沼部 左岸	堤防高 65		471 351				471 351			土のう積		"	美里町・大崎市 沼部・平針		
	18.2+71	沼部 左右岸	工作物 橋梁 66				1							江合川鉄道橋(上) 桁下高不足	"		沼部・小牛田
	18.2+71	沼部 左右岸	工作物 橋梁 67				1							江合川鉄道橋(下) 桁下高不足	"		沼部・小牛田
	18.8~ 18.8+60	小牛田 右岸	漏水 69	60 60					60 60				月輪工	実績(聞き取り調査) 漏水Ⅱ有	"		美里町 小牛田
	19.0~ 19.6	平針 左岸	漏水 70		550 0				550 0				釜段工	漏水Ⅰ無	"		平針
	19.0~ 20.8	平針 左岸	堤防高 71		1,848 1,848				1,848 1,848				土のう積		"		平針
	19.8+91	平針 左右岸	工作物 橋梁 72				1							遠田橋 桁下高不足	"		平針・横埜
	20.4~ 20.6	横埜 右岸	水衝・洗掘 73	110 110					110 110				木流し	●重点監視区間	"		横埜
	21.4~ 23.6	横埜 右岸	堤防断面 74		2,170 153				2,170 153				シート張		"		横埜
	21.6+47	平針 左右岸	工作物 橋梁 75				1							中北橋 桁下高不足	"		平針・横埜
	23.0~ 23.6	横埜 右岸	堤防高 76		617 617				617 617				土のう積		"		横埜
小計					170 170	12,700 9,843	0 0	0 4	170 170	12,700 9,843	0 0	0 4					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長