

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
多田川	1.7+50～ 2.0	多田川 左岸	堤防高 1		0				294			土のう積	H30 新堤防	三本木橋	大崎市 多田川	大崎出張所
	1.7+50～ 2.0	多田川 左岸	堤防断面 2		0				294	0		シート張	H30 新堤防	"	" 多田川	
	2.6+30～ 2.6+50	多田川 右岸	堤防断面 3	0				20		20		シート張	H30 新堤防	"	" 多田川	
	2.9～ 3.0	多田川 左岸	漏水 4	50				50		50		月輪工	H14実績(聞き取り調査結果) 漏水Ⅱ有	"	" 多田川	
	小計				50	0	0	0	70	588	0	0				
	合計				50	0	0	0	70	588	0	0				
				50	0	0	0	70	294	0	0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長