

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
吉田川	2.7～3.6	浅井右岸	漏水 1		900 328				900 328			釜段工		鹿島台(吉)	東松島市	浅井
	2.8～3.4	浅井右岸	堤防断面 2		572 212				572 0			シート張	H28新堤防	"	"	浅井
	3.0～3.4	浅井右岸	堤防高 3		360 360				572 572			土のう積	評価の細分	"	"	浅井
	2.9+7.0	浅井右岸	工作物 樋管 4			1				1			浅井排水樋管(許) 応急対策E未施工箇所	"	"	浅井
	4.38～5.03	浅井右岸	漏水 5		600 122				600 600			釜段工		"	"	浅井
	4.4～4.8	浅井右岸	堤防高 6		261 261							土のう積	評価見直し	"	"	浅井
	4.5～4.6	浅井右岸	漏水 7		150 0				150 0			月輪工	S41.S61 実績漏水Ⅱ有	"	"	浅井
	5.4～5.8	浅井右岸	堤防高 8		286 286							土のう積	評価見直し	"	"	浅井
	5.8～6.0	浅井右岸	堤防高 9	212 212				212 212				土のう積	●危険箇所	"	"	浅井
	5.8～6.0	浅井右岸	堤防断面 10		212 0				212 0			シート張		"	"	浅井
	6.0+4.0	浅井右岸	工作物 機場 11			1				1			川下揚水機場(許) 用途廃止樋管	"	"	浅井
	6.0～6.4	浅井右岸	堤防高 12		392 392							土のう積	評価見直し	"	"	浅井
	6.4～6.6	浅井右岸	堤防高 13		204 204				204 204			土のう積		"	"	浅井
	6.4～7.2	浅井右岸	堤防断面 14		828 0				828 0			シート張		"	東松島市・松島町	浅井・若針
	6.6～6.8	浅井右岸	堤防高 15		216 216				216 216			土のう積		"	東松島市	浅井
	6.8～7.4	若針右岸	堤防高 16		513 513				513 513			土のう積		"	東松島市・松島町	若針
小計					212 212	5,494 2,894	0 2	0 0	212 212	4,767 2,433	0 2	0 0				

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長