

ワイヤーロープの支柱にカバーを設置しました

E46釜石自動車道では毎年、中央分離帯に設置されているワイヤーロープへの接触による事故が多発しています。

そのため、ワイヤーロープの安全対策工事として写真のように昼夜の視認性を高めるカバーを設置しました。

昼夜間を問わず前方確認とスピードの出し過ぎに注意し、道の駅等で適度に休憩を取るなどして安全運転をお願いします。



before



after



2023.4
第28号


発行元
南三陸沿岸国道事務所
花巻維持出張所
TEL. 0198-26-3211



南三陸沿岸国道事務所の
Twitter

令和4年度ワイヤーロープ事故多発区間(全体件数74件)

※設置区間のうち赤線の区間に事故が集中しています。また、ワイヤーロープは長大橋、トンネル部分は除いて設置されています。



花巻維持出張所は、E46釜石自動車道(東和IC~釜石JCT)を管理しています。

道路のことでお気づきの点は、道路緊急ダイヤル
#9910 までお電話頂き、「その他の道路」
を選択してください。24
時間つながります。

道路の異状を発見したら
道路緊急ダイヤル #9910

南三陸沿岸国道事務所のホームページもぜひご覧下さい！！

南三陸沿岸国道事務所

検索

<https://www.thr.mlit.go.jp/minamisanriku/annai/index.html>