



雄物川 上流

No.233 発行日 平成25年12月25日
 国土交通省 東北地方整備局
 湯沢河川国道事務所 十文字出張所
 〒019-0522
 横手市十文字町字西上38-3
 TEL 0182-42-0109
 FAX 0182-42-2881



すいこうもん

水閘門操作員講習会が行われました

11月26日(火)、十文字出張所管内の水閘門操作員講習会が横手市にて行われました。

この講習会は、樋管の操作技術の更なる向上と緊急時の連絡体制やトラブル発生時の対処手順等の確認を目的として行っており、毎年洪水の心配が少なくなる時期や雪解けによる河川の増水が心配される時期の前など、冬期に行っています。

今回は101名の操作員の皆さんが参加し、樋門・樋管の操作、点検方法の注意事項や説明を聞き、手持ちの資料と照らし合わせながら真剣に講習会に臨んでいました。

樋門・樋管は洪水時に重要な役割を担っています。操作員の作業は、洪水時悪天候の中での作業が主となるため、危険も伴います。操作員の皆さんが安全に対応できるよう、当出張所も今まで以上に体制を整えとともに、今後起こりうる洪水に備え、連携を強化していきたいと思ひます。



講習会のようす

水閘門操作員とは

洪水時、増水した川の水が逆流し住宅に流れ込むのを防ぐため、堤防に設置されている樋門・樋管のゲート操作を行ったり、また緊急時に正確な操作ができるよう日常の点検を行っている方々のことです。

ホームタンクの取扱いにはご注意ください!

油の流出事故が多発しています!

最近、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから、灯油などの油漏れが頻りに発生し、河川などに流れ出す事故が増えています。そして、その多くが人的ミスによるものです。

油1缶 50万円

事故を起こすと油の回収・処理に約50万円の費用がかかります。そして、その費用は事故を起こした原因者が責任を持って負担しなければなりません。

- その場を離れない・目を離さない
ホームタンクなどの灯油を扱うときは必ず目を離さないようにしましょう。
- 燃料からの揮発や換気時に換気扇を回す
燃料からの揮発や換気時に換気扇を回すときは必ず換気扇を回しましょう。
- 配管の場所には目印を
配管の場所を覚えておくことで、万一の漏れがすぐ見つかるようになります。
- 定期点検を怠らない
配管やホームタンクの定期点検を受けましょう。

事故を起こした場合また発見した場合は、お近くの国や県の機関、市町村役場、消防署、警察署等へご連絡ください。

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 上流区画 事務局 湯沢市十文字町 湯沢河川国道事務所 湯沢出張所 TEL 0182-75-0340

油の回収・処理にかかる費用(1缶18L当たり約50万円)は、油を流出した原因者が支払うことになります!!

雪捨て場情報

今年も河川敷を雪捨て場として各市町へ提供しています。一般の方に開放されている箇所については、各市町の除雪担当へご確認ください。

《お願い》

ご利用される方は、雪以外の物(ゴミなど)を持ち込まないようお願いします。

申請者	申請箇所
横手市	横手市大森町字大中島地内
	横手市十文字町佐賀会字古川添地内
	横手市大雄字小林地内
	横手市増田町増田字上川原地内
	横手市雄物川町深井字深井地内
湯沢市	湯沢市関口字土樋地内
	湯沢市山田字下新山沖地内
	湯沢市岩崎字下川原
	湯沢市角間字水川原地内
	湯沢市倉内字三ッ田地内
	湯沢市関口字土樋地内(湯沢統合堰右岸)
	湯沢市柳田字堀廻地内
	湯沢市泉沢字清水向地内

どんどんと冷え込み、暖房が欠かせない時期になりました。毎年冬期間には暖房使用に伴う油漏れ事故が発生しています。その原因として暖房器具に給油した際、ちょっと目を離してしまったなど、人的ミスによる発生が大半を占めています。皆さんひとりひとりが気をつけることで、油漏れ事故を防ぐことができます。