

■大曲出張所 丁014-0054 大仙市大曲金谷町25-40
 (雄物川の改修・維持管理担当) TEL 0187-63-3340
 ■大曲国道維持出張所 丁014-0067 大仙市飯田宇大道端128
 (国道13号の維持管理担当) TEL 0187-63-2157
 ■監督官詰所 丁014-0067 大仙市飯田宇大道端128
 (大曲・神宮寺バイパス担当) TEL 0187-63-4051

河川敷の樹木伐採が完了しました

玉川と雄物川合流部付近（右岸）の洪水時に流れを妨げている樹木の伐採が完了しました。伐採したことにより、洪水時における流れの妨げやゴミ不法投棄監視の強化となりました。「樹木が無くなり、嶽見山も一望できるようになり、より一層、昨年度施工した散策路からの玉川の風貌が楽しめるはず！」

また、今回の工事で発生した伐採木を有効活用するため、無償で提供していますので、希望する方は下記までお問い合わせ下さい。

<伐採木無償提供問い合わせ先>
 湯沢河川国道事務所 大曲出張所
 T e l 0187-63-3340



伐採前



伐採後



散策路からの嶽見山の様子



無償提供の伐採木

第48回秋田県総合防災訓練開催！！

平成22年10月18日（月）、秋田県主催により県総合防災訓練が大仙市内にて実施されました。県や関係機関などから約5,000人が参加し訓練を行い、非常時の対応を確認しました。雄物川河川敷の花火会場付近では水害対応訓練などが実施されました。

また、会場には国土交通省所有の災害対応車輛（照明車、排水ポンプ車2台）の展示も行いました。



水害対応訓練の様子



土砂災害対策訓練の様子



災害対応車輛（照明車、排水ポンプ車2台）展示の様子

大型車輛等進入禁止対策を実施中!!

最近、堤防上の管理用通路を大型車輛が走行し、舗装部分が損傷したり、堤防を猛スピードで走行する車輛が増えています。堤防の舗装は簡易な構造となっているため、大型車輛の通行においては損傷の原因ともなり地域を守る堤防が壊れてしまいます。そこで、大曲出張所では大型車輛の進入禁止対策及び堤防走行の安全対策として、堤防の起終点にポストコーン及び看板を設置しました。堤防を走行するにはご注意ください。ご理解・ご協力をお願いします。

設置箇所
 横手川左岸：藤木上橋下流
 雄物川右岸：岳見橋下流～暁橋上流
 雄物川左岸：岳見橋下流～南外堤防終点
 玉川左岸：鍵見内～高瀬



設置後の様子

油の流出事故が多発しています!

油1缶50万!!

最近、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから、灯油などの油種が漏れ出し、河川などに流出し事故が増えています。そして、その多くが人的ミスによるものです。



事故を起こすと油の回収・処理に約50万円の費用がかかります。そして、その費用は事故を起こした原因者が責任を持って負担しなければなりません。

- その場を離れない・目を離さない
- ホームタンクなどから油種をこぼすときは絶対にその場を離れないようにしましょう。
- 農機からの漏れや油種や油類の保管に注意を
- 現場からの漏れや油種や油類の保管に注意を
- 設置の場所には自印を
- 定額点検を怠らない
- 配管やホームタンクの取付部に注意を

事故を起こした場合は、お近くの国や県の機関、市町村役場、消防署、警察署等へご連絡ください。

雄物川水系水質汚濁対策協議会 土佐市 事務局：雄物川左岸 湯沢河川国道事務所 印刷部 TEL:0187-73-5340 R100