



■大曲出張所 〒014-0054 大崎市大曲金谷町25-40
(雄物川の改修・維持管理担当) TEL 0187-63-3340

■大曲国道維持出張所 〒014-0067 大崎市飯田宇大道端128
(国道13号の維持管理担当) TEL 0187-63-2157

■監督官詰所 〒014-0067 大崎市飯田宇大道端128
(大曲・神宮寺バイパス担当) TEL 0187-63-4051

「緊急時におけるオイルフェンス設置演習」を実施

灯油等の流出事故が多くなる時期を前に平成22年11月11日(木) 湯沢市山田の松ノ木河川公園内で県や近隣自治体、消防署参加のもと、オイルフェンス組立設置演習を行いました。

演習では油事故時の道路上での対応や油処理剤の説明、オイルフェンスを河川に張る横断工法の設置訓練等を行いました。

油流出事故を起こした場合、油回収作業にかかった費用が原因者の負担になりますので、日頃からの注意をお願いします。



油事故対応時の説明の様子



オイルフェンス設置の様子

薪ストーブなどに 利用しませんか？

河川の工事で発生した伐採木を無料で差し上げております。これから冬を迎えるわけですが、この伐採木を薪ストーブ等様々な物に利用してみませんか。

なお、販売を目的とするのは禁止しております。希望する方は下記までお問い合わせ下さい。

<問い合わせ先>

湯沢河川国道事務所
大曲出張所

Tel 0187-63-3340



油の流出事故が多発しています!

最近、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから、灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流れ出す事故が増えています。そして、その多くが人的ミスによるものです。

油
1缶
50万円!!

事故を起こすと油の回収・処理に約50万円の費用がかかってしまいます。そして、その費用は事故を起こした**原因者**が責任を持って負担しなければなりません。

油流出事故を防ぐための心掛け

- その場を離れない・目を離さない
ホームタンクなどから灯油を小分けするときは絶対にその場を離れないようにしましょう。
- 屋根からの落雪や除雪時には注意を
屋根からの落雪や除雪時に給油機やホームタンクに注意しましょう。
- 配管の場所には目印を
配管の場所を後々ために変更いしたり、配管の場所が目でわからなくなってしまうように目印を立てておきましょう。
- 定期点検を怠らない
配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。

事故を起こした場合また発見した場合は、お近くの国や県の機関、市町村役場、消防署、警察署等へご連絡ください。

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 上沢支局 事務局/国土交通省 湯沢河川国道事務所 河川集約課 TEL 0183-78-5340



けんせつ大曲

■大曲出張所 〒014-0054 大仙市大曲金谷町25-40
 (雄物川の改修・維持管理担当) TEL 0187-63-3340

■大曲国道維持出張所 〒014-0067 大仙市飯田宇大道端128
 (国道13号の維持管理担当) TEL 0187-63-2157

■監督官詰所 〒014-0067 大仙市飯田宇大道端128
 (大曲・神宮寺バイパス担当) TEL 0187-63-4051


除雪ボランティア募集

～地下歩道出入口付近の除雪にご協力ください～

大曲国道維持出張所では、今年も管内7箇所の横断地下歩道にスコップを設置しました。

毎年、除雪作業を行っていますが、地下歩道の出入口付近は除雪作業が遅れる場合があります。

利用者みなさまから、出入口付近の除雪にご協力頂く事で、多くの方々が快適に通行していただけるものと考えております。



設置地下歩道

- ・和合地下道
- ・戸蔭地下道
- ・川前地下道
- ・福田地下道
- ・柳町地下道
- ・神宮寺地下道
- ・峰吉川地下道

みなさまのご協力をお願いします

12月9日より峰吉川登坂車線封鎖

☆☆来春まで追い越しはできません☆☆

冬期間における事故防止のため、12月9日(木曜日)より大仙市協和峰吉川の上り・下り2箇所の登坂車線を封鎖しました。

開放は来春の予定です。その間、追い越しはできませんのでご注意ください。

ご不便をお掛けしますが、安全な通行のためのご理解・ご協力をお願いします。

