


北上川水系（下流）・鳴瀬川水系 水質事故発生状況【市町村別マップ】（H30～R4）


水質事故の種別は「油類」が約96%を占める。
 水質事故の原因は「操作ミス」「機械の故障」「交通事故」が多い。
 水質事故は年間を通して発生している。

73件/5年 = 14.6件/年


月別累積件数



水質事故種類別件数



事故原因別件数



夏期も水質事故件数が多い