



## 二戸地区安全パトロールを実施

平成27年 7月 2日(木)に二戸地区安全パトロールを実施しました。  
今回は、岩手町子抱地内で一昨年の大雨で崩落した法面(※)の補修工事を行っている「二戸国道管内維持補修工事」の現場を点検しました。  
(※)道路建設等により人工的につくられた斜面のこと。

### 安全パトロール



開会の挨拶



現場点検①



現場点検②

### 検討会・安全講話



検討会



安全講話

点検後に行われた検討会では、現場で撮影した写真を使って、良かった点・改善が必要な点をひとつずつ確認しました。

また、岩手警察署交通課長から「交通安全について」と題して、交通事故の情報や傾向、事故防止のポイントのほか、規制作業における注意点について講話をいただき、事故防止意識の向上につながりました。

### 検討会で出された意見



良かった点

熱中症対策として、名前の書いたペットボトルを常備し、誰がどの程度水分を補給しているかわかるよう工夫されている。



改善が必要な点

作業場所の上のほうに落下しそうな丸太があり危険。



改善

丸太を撤去し、状況を改善。