

## 名取川支川策川（ざるかわ）に油流出

### [第1報]

本日10時40分頃、国交省仙台河川国道事務所名取川出張所へ名取川支川策川に油が流れていると一般の方(女性)からの電話を受けて、現在、発生場所の特定及びオイルフェンスの設置準備をしております。

#### 1. 事故の概況

- ・発生場所：調査中  
(太白区西多賀2丁目地内から木流堀に流入し、木流堀から策川へ流出)
- ・発生時間：不明
- ・発生原因：調査中

※木流堀管理者(仙台市経済局農林土木課)

#### 2. 対応状況

- ・旧策川への流入を防ぐため、山口排水樋管を11時35分に閉鎖
- ・国交省仙台河川国道事務所、仙台市消防局、仙台南警察が現地確認中  
※宮城県仙台土木事務所、仙台市下水道調整課が現地へ移動中

※発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

#### 問い合わせ先

名取川水系水質汚濁対策連絡協議会事務局

国土交通省 仙台河川国道事務所

仙台市太白区郡山5丁目6-6

河川管理課長      ハタヤマ 畑山      サクエイ 作栄      Tel (022)-248-4131

# 110301 笹川での油事故発生位置図

