

青森県三戸郡田子町における  
魚のへい死について（第1報）

昨日（6月10日）、青森県三戸郡田子町内の熊原川において、魚のへい死体が多数確認されました。  
馬淵川水系水質汚濁対策連絡協議会の関係機関では、本日（6月11日）現地巡視を行い状況確認を行いました。  
引き続き、発生源等の確認を継続して参ります。

1. 事故概要

- ・発生場所：三戸郡田子町大字田子字衣更下モ平地内  
（熊原川の向山頭首工から上流の小山頭首工の範囲）
- ・発生日時：6月10日 19時00分頃（から本日午前中）
- ・事象：魚のへい死（「ヤマメ」のみ、推定1000尾以上）
- ・発生源：不明

2. 事故対応状況

- ・青森河川国道事務所では、9時20分から直轄管理区間の河川巡視を行い、水質調査（櫛引橋観測所時点）を実施したところ、現時点で異常は確認されていません。
- ・青森県では、現地確認を終え、水質調査及びへい死魚体の検査を実施中。また、事故発生箇所より下流区間の河川巡視を実施したところ、現時点で異常は確認されていません。
- ・田子町では、へい死確認箇所及びその周辺において、引き続き巡視を継続中。

《 詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。 》

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。

また、河川に異常が確認された場合は、下記に連絡をお願いします。


<<発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙>>

問い合わせ先
馬淵川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局 国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 電話：017-734-4537（直通） 副所長（技術） 金 真一郎（内線204） 占用調整管理官 長崎 正恵（内線303）
青森県県土整備部河川砂防課 企画・防災グループ 電話：017-734-9662 総括主幹 本間 康弘
田子町役場 建設課 電話：0179-32-3111（代表電話） グループリーダー 山本 三知

(きぬがいしもたい)


発生場所【青森県三戸郡田子町大字田子字衣更下モ平 地内】

● 広域図



● 水質及び死魚体  
調査箇所(青森県)

● 詳細図



出展: 地理院地図に所在地、河川情報等を追記して掲載