

## 鳴瀬川の排水機場での油漏れ事故について（第24報）

平成25年10月21日に鳴瀬川の船越（ふなこし）排水機場においてA重油が漏れる事故が発生したことにより、北上川下流河川事務所では同日21時30分に災害対策支部（水質）「警戒体制」を設置し、警戒にあたっております。

流出油の回収作業及び河川巡視を継続して実施中です。また、封じ込めによる拡散防止対策を実施中です。

### 1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県大崎市鹿島台町船越字阿久戸地内（鳴瀬川右岸17.7k付近）
- ・流出物：A重油（排水ポンプを作動させるための発電機の燃料）
- ・流出量：最大10kL（ドラム缶50本分）
- ・流出経路：補助燃料タンクから発電機までの燃料配管に開いた穴（楕円形3mm×4mm）から漏洩

### 2. 現在【11月26日～27日】の対応について

- ・10月24日から、ストレーナー管内に貯まった流出油の吸い取り作業を実施中
- ・11月8日に雨水による流出・浸透対策を完了
- ・11月10日から封じ込めによる拡散防止対策を実施中

26日 9:00 河川巡視（1回目）の結果、排水機場川裏、川表とも異常なし

15:00 河川巡視（2回目）の結果、排水機場川裏、川表とも異常なし

27日 9:00 河川巡視（1回目）の結果、排水機場川裏、川表とも異常なし

15:00 河川巡視（2回目）の結果、排水機場川裏、川表とも異常なし

### 3. 今後の対応について

- 流出した燃料の回収を引き続き実施（本日より日中の作業に変更）
- 河川巡視（船越排水機場周辺 2回／日実施）
- 原因究明と恒久対策の実施

※今後の状況については大きな変化がない場合、毎週月・水・金曜日に記者発表予定です。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>

### 問い合わせ先

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会  
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所  
電話：0225-95-0194（代表）  
副 所 長 佐藤 正明（内線205）  
管 理 課 長 斎藤 巧（内線331）

# 船越排水機場 封じ込めによる拡散防止対策施工状況

(11月27日現在)

