

米谷出張所は、岩手県境から分流施設上流までの北上川を管理しています。
ここでは、出張所管内での様々な活動をお知らせいたします。

〈令和2年10月28日〉

「水質事故対応講習会」が開催されました。

暖房などで灯油・重油等を扱う機会が多くなるこれからの時期、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流出する事故が増えます。

10月6日(火)に大崎市(鎌田記念ホール)で事故発生時の円滑な対応を図るため、油や危険物が流出した際の対応・作業・流出・拡散防止方法を習得するための水質事故対応講習会が開催されました。《北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局・江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会》

(事務局)国土交通省 北上川下流河川事務所



オイルフェンス設置訓練の様子

会場では、下記内容の講習が行われました。

- 異常水質時の対応、事例に基づいた水質調査
- 油処理にあたっての留意事項、効率よく回収する方法
- オイルフェンス設置訓練

きれいな川を守ろう

油漏れを防ぐための心掛け

- * **その場を離れない目を離さない**
ホームタンクなどから灯油を小分けする時は絶対にその場を離れない。
- * **定期点検を怠らない**
配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。
- * **屋根からの落雪や除雪時に注意**
屋根からの落雪や除雪作業で、ホームタンクや給油管が破損していないか注意しましょう。
- * **配管の場所には目印を**
配管の破損を防ぐために雪囲いをしたり、配管の場所が雪でわからなくならないように目印を立てておきましょう。

米谷出張所 管内図



船を利用して北上川の巡視を行いました。

米谷出張所では、10月14日(水)に河川巡視の一環として、船を利用した巡視を行いました。船上巡視は、通常行っているパトロール車での巡視では見えにくい水際付近の変状や、橋脚周辺などを船から見ることで、陸上から見えにくい異常を早期発見するために行っています。

今回の船上巡視では、特段目立った異常等は確認されませんでした。船上巡視は、洪水が心配される時期の前後に定期的に行っています。



水際付近の護岸の点検



橋脚周辺の点検

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 米谷出張所

〒987-0902 宮城県登米市東和町米谷字古館5-4 TEL 0220(42)2211 FAX 0220(42)2249

北上川下流河川事務所ホームページ URL : <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index.html>

