

# 2 鷹巣出張所ニュース



第232号

当出張所では、北秋田市今泉～大館市比内町扇田の米代川の35.9km・支川小猿部川1.8kmを管理しています

令和8年2月2日発行

## 油の流出事故にご注意下さい！





暖房器具用など灯油を使用する機会が多い冬場は、家庭や事業所などのホームタンクから灯油が漏れ出し、河川や水路に流出する水質事故が多く発生します。

令和7年は米代川水系での水質事故が11件発生し、その内5件は**ホームタンク**に起因する**灯油流出事故**となっています。



### ご家庭の**ホームタンク**は大丈夫？

#### 油流出事故を防ぐための心掛け

<p><b>1</b> その場を離れない</p> <p>ホームタンクなどから灯油を小分けするときは絶対にその場を離れないようにしましょう。</p> 	<p><b>2</b> 配管の場所には目印を</p> <p>除雪による配管の破損を防ぐために目印を立てておきましょう。また、万一に備え防油堤を設置しておく安心です。</p> 
<p><b>3</b> 落雪に注意して</p> <p>屋根からの落雪による配管の破損・脱落やホームタンクの転倒に注意しましょう。</p> 	<p><b>4</b> 定期点検を怠らない</p> <p>配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。</p> 

油の流出事故の約半数は、除雪機による配管の損傷や、配管ホース等の劣化、タンクから小分けする際にその場を離れたりして溢れるなど、**人為的な原因**により発生しています。


灯油など油類の取り扱いには十分注意し、配管やタンクを定期的に点検するなど、こまめな確認をお願いします。

### ホームタンクの点検を行いましょ！

灯油などは生活に欠かせない大切なものですが、取り扱いに注意が必要な「**危険物**」です。ホームタンクからの油の流出は、火災の危険はもちろん、水路、河川、海への流出にもつながり、飲料水、漁業被害、農地等への土壌汚染など、広範囲にわたり**日常生活に大きな被害**をもたらします。

日頃からホームタンクの点検を行い、油の流出事故を未然に防ぎましょう。

点検のポイント	① タンク本体に破損や変形等がないか
	② 油量計を確認して灯油の急な減少がないか
	③ 配管接合部に「にじみ」や「ゆるみ」がないか
	④ コックに異常がないか
	⑤ 脚部や土台、防油堤に破損、変形、傾き等がないか
	⑥ 地面に灯油の漏れがないか
	⑦ 周囲に灯油の臭いがないか



**油の流出事故を起こした場合、発見した場合は、速やかにお近くの国や県の機関、市町村役場、消防署、警察署へご連絡ください。**

発行者：国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所 鷹巣出張所

〒018-3301 秋田県北秋田市綴子字柳中9-1

TEL:0186-62-1226 FAX:0186-63-0991 HP: <https://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/takanosu/index.html>