

これまでの災害対応状況(9月14日17:00時点)

○渋井川破堤箇所への復旧工事



上流工区破堤箇所(13日12:00)



上流工区復旧状況(14日16:30)



中流工区復旧状況(14日17:00)



下流工区復旧状況(14日16:30)

○排水ポンプ車による排水作業



涌谷町での排水作業(14日11:00)



涌谷町での排水作業(14日11:00)

○自治体への支援



TEC-FORCEによる町長打合せ(南会津町)
(13日17:30)



TEC-FORCEによる現地調査状況(南会津町)
(14日11:30)