


台風19号により、東北地方整備局管内では広範囲に浸水が発生し、各地整からの応援も含め、約70台もの排水ポンプ車を派遣し、排水作業を行っています。

このうち、宮城県災害対策本部から丸森町中心市街地の排水の要請を受け、排水ポンプ車6台等に対応していたところ、10月15日7時に解消したことから、宮城県知事へ作業終了の報告を行いました。

【日 時】令和元年10月15日（火）15:45～
【場 所】宮城県行政庁舎 4階 知事応接室
【報告者】東北地方整備局（本部排水支援チーム、TEC-FORCE、リエゾン）3名
排水作業業者4名（計7名）



△宮城県知事室 全景



● 知事コメント

- 昨日はあと1週間くらいはかかると思っていたが、24時間体制で非常に早く解消していただき、整備局に感謝。
- 困った時の整備局。

△一戸技術調整管理官から報告を受ける村井宮城県知事



△排水作業業者への御礼

令和元年10月台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

R元10.15

- 金華山(きんかさん)港の被災状況確認のため、塩釜港湾・空港整備事務所からTEC-FORCE2名を派遣。
- 宮城県の調査員と共に現地調査を行い、技術指導を実施。
- 港湾施設等の被災状況調査結果を、宮城県に報告。



金華山港被災現場状況調査(計測)



倒壊した上部パラペットの状況確認



金華山港防波堤被災状況

令和元年台風19号 北海道開発局TEC-FORCE活動状況

被災状況調査班(河川1班) 活動記録(10月15日)



本宮市長に挨拶
(本宮市役所)



打ち合わせ
(本宮市役所)



被災状況調査状況
(本宮市 阿武隈川水系安達太良川)



被災状況調査状況
(本宮市 阿武隈川水系五百川)

令和元年台風19号 北海道開発局TEC-FORCE活動状況

被災状況調査班(河川2班) 活動記録(10月15日)



桑折町担当者と調査箇所打合わせ
(福島県桑折町役場)



現地住民からの聞き込み
(福島県伊達郡桑折町伊達崎地区)



被災状況確認(佐久間川破堤箇所)
(福島県伊達郡桑折町伊達崎地区)



被災状況確認(道路被災箇所)
(福島県伊達郡桑折町成田地区)

令和元年台風19号 北海道開発局TEC-FORCE活動状況

被災状況調査班(砂防1班) 活動記録(10月15日)



福島河川国道事務所との打合せ
(福島県川俣町役場)



川俣町役場との打合せ
(福島県川俣町役場)



佐藤川俣町長からの被災状況説明
(福島県川俣町役場)




被災状況調査状況
(福島県伊達郡川俣町小綱木 高根川・高根橋)

令和元年台風19号 北海道開発局TEC-FORCE活動状況

被災状況調査班(道路1班) 活動記録(10月15日)



伊達市担当者との打ち合わせ



被災状況調査状況
(福島県伊達市梁川町川北地区)



被災状況調査状況
(福島県伊達市 広瀬川)



被災状況調査状況
(福島県伊達市梁川町五十沢)

○10月15日、応急対策班②、③【東北地整】は、引き続き排水作業を実施。



応急対策班 鳴瀬川水系吉田川 排水ポンプ車による排水作業を実施