

令和元年台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

R1.10.31

現地司令部【活動場所：丸森町】



現地調査前ミーティング状況(宮城県丸森町役場内)



被災状況調査(福島県相馬市 町場川)

令和元年台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況


被災状況調査班(河川・能代3班)【活動場所:相馬市】



被災状況調査(左岸起点部護岸崩落)
(福島県相馬市 日下石川左支川)



被災状況調査(左岸河岸崩落)
(福島県相馬市 町場川)



被災状況調査(右岸側河岸・路側洗掘)
(福島県相馬市 町場川)



被災状況調査(左岸側擁壁崩落)
(福島県相馬市 町場川)

令和元年台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

被災状況調査班(道路・岩手2班)【活動場所:相馬市】



調査の進捗管理作業
(福島県相馬市 相馬市役所 分庁舎)



相馬市土木課との打ち合わせ
(福島県相馬市 相馬市役所)



被災状況調査を実施
(福島県相馬市 市道1087号線)



各地整 班長会議：進捗状況を確認
(福島県相馬市 相馬市役所 分庁舎)

令和元年台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

被災状況調査班(河川・秋田3班)【活動場所:南相馬市】



水路橋橋台下部損傷状況(南相馬市原町区上北高平北沢地内)



水路橋橋台と護岸の確認(南相馬市原町区上北高平北沢地内)



農地へ土砂の流入および堆積状況(南相馬市原町区下北高平荷渡地内)



地域住民から情報収集状況(南相馬市原町区泉根渡地内)