

令和元年 台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

現地司令部 活動記録(11月1日)



現地調査前ミーティング状況(宮城県丸森町役場内)



丸森町との打合せ状況(宮城県丸森町役場内)



調査隊到着後報告・打合せ状況(宮城県丸森町役場内)

令和元年 台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

被災状況調査班(道路・岩手2班) 活動記録(11月1日)



被災状況調査を実施
(福島県相馬市 市道2354号線)



被災状況調査を実施
(福島県相馬市 市道2354号線)



各地整の調査報告書 取りまとめ作業
(福島県相馬市 相馬市役所 分庁舎)



東北地方整備局長 激励
(福島県相馬市 相馬市役所 分庁舎)

令和元年 台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

被災状況調査班(河川・能代3班) 活動記録(11月1日)



被災状況調査(左岸護岸崩落)
(福島県相馬市 町場川)



被災状況調査(橋護岸背面洗掘)
(福島県相馬市 町場川)



被災状況調査(右岸側河岸洗掘)
(福島県相馬市 町場川左支川)



被災状況調査(右岸洗掘、橋崩落)
(福島県相馬市 町場川左支川)

令和元年 台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

被災状況調査班(河川・秋田3班) 活動記録(11月1日)



南相馬市原町区上北高平高松地内 河道閉塞状況



南相馬市原町区上北高平高松地内 地域住民から情報収集状況



南相馬市原町区北新田東畑地内 河道閉塞状況



南相馬市原町区北新田東畑地内 河道閉塞箇所上部法面崩落状況