

令和元年 台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

R1.11.2

現地司令部 活動記録(11月2日)



北海道開発局からの調査完了報告状況(宮城県丸森町役場内)



北海道開発局からの調査完了報告状況(宮城県丸森町役場内)



調査隊到着後報告・打合せ状況(宮城県丸森町役場内)

令和元年 台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

R1.11.2

被災状況調査班(道路・岩手2班) 活動記録(11月2日)




河川班の調査状況を確認
(福島県相馬市 相馬市役所 分庁舎)



各地整の調査報告書 取りまとめ作業
(福島県相馬市 相馬市役所 分庁舎)



各地整 班長会議：午後の調査計画を確認
(福島県相馬市 相馬市役所 分庁舎)



TEC-FORCE 緊急災害対策派遣隊
Technical Emergency Control - FORCE

令和元年 台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

被災状況調査班(河川・能代3班) 活動記録(11月2日)



被災状況調査
(福島県相馬市 立谷川)



被災状況調査(護岸ブロック空洞化、歯抜)
(福島県相馬市 宇多川左二次支川)



被災状況調査(護岸ブロック空洞化、歯抜)
(福島県相馬市 宇多川左二次支川)



被災状況調査(護岸ブロック空洞化、歯抜)
(福島県相馬市 宇多川左二次支川)

令和元年 台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

R1.11.2

被災状況調査班(河川・秋田3班) 活動記録(11月2日)



原町除雪ステーション内 班長会議状況



南相馬市原町区上北高平西高松地内 法面崩落状況



南相馬市原町区馬場石住地内 河道閉塞および法面崩落状況



南相馬市原町区上太田堰場地内 河道閉塞箇所および法面崩落状況