

令和元年台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

被災状況調査班(河川・能代3班) 活動記録(11月5日)



現地状況調査 宇多川(県区間)
(福島県相馬市 宇多川)

宇多川(県区間)



現地状況調査 宇多川(竹林状況)
(福島県相馬市 宇多川)



現地状況調査 宇多川右岸(竹林状況)
(福島県相馬市 宇多川)



現地状況調査 宇多川(被災箇所竹林下流)
(福島県相馬市 宇多川)

令和元年台風19号 東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

被災状況調査班(河川・秋田3班) 活動記録(11月5日)



南相馬市役所との打ち合わせ



調査報告書の手交



南相馬市長挨拶



南相馬市長と各班隊長の集合写真