

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
北上川	25.6~ 28.0	柳津左岸	越水 9		2,459				2,459			警戒巡視 避難誘導		柳津登米	登米市	米谷出張所
	27.0+100	柳津左岸	工作物 樋管 10				1				1		第一柳生排水樋管 応急対策D未施工箇所	登米	登米市	
	27.6~ 28.2	柳津左岸	堤体漏水 11		620				620			月輪工		登米	登米市	
	28.0~ 29.0	日根牛左岸	越水 12	1,015				1,015				警戒巡視 避難誘導		登米	登米市	
	28.0~ 28.6+135	日根牛左岸	基礎地盤漏水 13	735				735				月輪工 釜段工	S56年実績 漏水II有	登米	登米市	
	28.8+110~ 29.8	日根牛左岸	基礎地盤漏水 14	890				890				月輪工 釜段工	S56年実績 記録なし 漏水II有 (発生年不明)	登米	登米市	
	29.0~ 29.2	日根牛左岸	越水 15		188				188			警戒巡視 避難誘導		登米	登米市	
	29.2~ 29.8	日根牛左岸	越水 16	549				549				警戒巡視 避難誘導		登米	登米市	
	29.8~ 30.4	日根牛左岸	基礎地盤漏水 17		617				617			月輪工 釜段工	H19年実績 漏水II有	登米	登米市	
	29.8~ 30.0	日根牛左岸	越水 18		204				204			警戒巡視 避難誘導		登米	登米市	
	30.0~ 31.0	日根牛左岸	越水 19	933				933				警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	登米	登米市	
	30.4~ 30.8	日根牛左岸	基礎地盤漏水 20	300				300				月輪工 釜段工	S56実績 記録なし 漏水II有	登米	登米市	
	30.8~ 31.0+120	日根牛左岸	基礎地盤漏水 21		277				277			月輪工 釜段工	H19年実績 漏水II有	登米	登米市	
	31.0~ 31.2+143	日根牛左岸	越水 22		143				274			警戒巡視 避難誘導	R4新堤防 R4評定区間:31.0~31.4	登米	登米市	
	31.0+120~ 31.2	日根牛左岸	基礎地盤漏水 23	80				80				月輪工 釜段工	H19年実績 漏水II有	登米	登米市	
	31.2+188~ 31.4	日根牛左岸	越水 24		105							警戒巡視 避難誘導	R4新堤防	登米	登米市	
	31.2~ 31.7	日根牛左岸	基礎地盤漏水 25		554				554			月輪工 釜段工	H19年実績 漏水II有	登米	登米市	
	31.4~ 31.4+112	日根牛左岸	越水 26	113				113				警戒巡視 避難誘導		登米	登米市	
	34.6~ 35.2	米谷左岸	越水 27	606				606				警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	米谷	登米市	
36.2~ 38.3	米谷左岸	堤体漏水 28		2,057				2,057			月輪工		米谷大泉	登米市		
36.8~ 38.4+120	米谷左岸	越水 29		1,641				1,641			警戒巡視 避難誘導		米谷大泉	登米市		
小計				5,221	8,865	0	0	5,221	8,891	0	0					
				3,484	5,444	1	0	3,484	5,221	1	0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
北 上 川	38.6~ 39.2	米谷 左岸	越水 30	677 677				677 677				警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市	米谷出張所	
	39.2~ 43.2+9	安場 左岸	越水 31	3,845 3,845				4,422 4,422				警戒巡視 避難誘導	R4新堤防 R4評定区間:39.2~43.8	大泉	登米市		
	40.2~ 40.6	安場 左岸	基礎地盤漏水 32		430 0				430 0			月輪工 釜段工	漏水Ⅱ有 記録なし	大泉	登米市		
	43.6+150~ 43.8	西郡 左岸	越水 33	44 44								警戒巡視 避難誘導	R4新堤防	大泉	登米市		
	43.8~ 44.0	西郡 左岸	越水 34	183 183				183 183				警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市		
	44.0~ 45.8	西郡 左岸	越水 35		1,633 1,633				1,633 1,633			警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市		
	47.4~ 48.4	大清水 左岸	越水 36	1,099 1,099				1,099 1,099				警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市		
	47.8	大清水 左岸	基礎地盤漏水 37	100 0				100 0				釜段工	●重点監視区間(47.6k~47.8k) M8実績 破堤跡 漏水Ⅰ有	大泉	登米市		
	49.0~ 49.0+113	嵯峨立 左岸	越水 38		259 259				259 259			警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市		
	22.4~ 22.8	平 右岸	越水 58		432 112				432 112			警戒巡視 避難誘導		柳津	登米市		飯野川出張所
	22.5~ 22.86	平 右岸	基礎地盤漏水 59	465 465				465 465				月輪工 釜段工		柳津	登米市		
	22.6+120	平 右岸	工作物 機場 60			1				1			平揚水機場(許) 応急対策B,D未施工箇所	柳津	登米市		
	24.0~ 24.2	石生 右岸	越水 61	267 267				267 267				警戒巡視 避難誘導		柳津	登米市		
	26.8~ 27.6	鴫波 右岸	越水 62		772 772				772 772			警戒巡視 避難誘導		登米	登米市		米谷出張所
	26.8+102~ 27.6+40	鴫波 右岸	堤体漏水 63		710 40				710 40			月輪工		登米	登米市		
	30.8+191~ 32.4+164	登米 右岸	越水 64		1,599 1,184				1,599 1,184			警戒巡視 避難誘導		登米 米谷	登米市		
	30.9~ 31.2	登米 右岸	基礎地盤漏水 65		292 0				292 0			月輪工 釜段工		登米	登米市		
	31.2~ 31.4	登米 右岸	基礎地盤漏水 66	70 70				70 70				月輪工 釜段工	実績年不明 漏水Ⅱ有	登米	登米市		
	31.4~ 32.5	登米 右岸	基礎地盤漏水 67		1,040 1,040				1,040 1,040			月輪工 釜段工		登米 米谷	登米市		
35.0+126~ 35.4+118	水越 右岸	越水 68		445 445				445 445			警戒巡視 避難誘導		米谷	登米市			
35.6+213~ 36.8+89	巻 右岸	越水 69		1,045 1,045				1,045 1,045			警戒巡視 避難誘導		米谷	登米市			
小計				6,750 6,650	8,657 6,530	0 1	0 0	7,283 7,183	8,657 6,530	0 1	0 0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
北	39.6~ 39.8	上沼浅水 右岸	水衝・洗掘 70		120 120				120 120			木流し工		大泉	登米市	米谷出張所
	41.2+167~ 41.8	上沼浅水 右岸	越水 71	839 839				839 839			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	大泉	登米市		
	41.4	上沼浅水 右岸	基礎地盤漏水 72		80 0				80 0		釜段工	破堤跡 漏水I無	大泉	登米市		
	41.8~ 42.0	上沼浅水 右岸	越水 73		268 268				268 268		警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市		
	42.9~ 46.3	上沼浅水 右岸	基礎地盤漏水 74		3,390 3,390				3,390 3,390		釜段工	破堤跡 漏水I無	大泉	登米市		
	47.6+116~ 48.8+79	大泉 右岸	越水 75		1,328 1,328				1,328 1,328		警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市		
	25.6	入植 左右岸	工作物 橋梁 78				1				1	柳津大橋 桁下高不足	登米	登米市	飯野川	
	26.2	柳津 左右岸	工作物 橋梁 79				1				1	気仙沼線北上川鉄道橋 桁下高不足	登米	登米市	米谷出張所	
	31.4+50	日根牛 左右岸	工作物 橋梁 80			1				1		登米歩道橋 桁下高不足	登米	登米市		
	31.4+50	日根牛 左右岸	工作物 橋梁 81			1				1		登米大橋 桁下高不足	登米	登米市		
37.4	米谷 左右岸	工作物 橋梁 82				1				1	米谷大橋 桁下高不足	米谷 大泉	登米市			
上	43.6+150	上沼浅水 左右岸	工作物 橋梁 83				1				1	錦桜橋 桁下高不足	大泉	登米市		
小計				839 839	5,186 5,106	0 2	0 4	839 839	5,186 5,106	0 2	0 4					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長