

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

| 河川名 | 距離標 | 地区名 及び 左右岸別 | 評定種別 及び 図面番号 | 令和5年度評定 | | | | 令和4年度評定 | | | | 対策水防 工法名 | 変更理由等 | 水防警報 対象 観測所 | 関連 市町村 | 出張所 |
|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---------|-------|---------|---|---------|-------|---------|-----|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------|
| | | | | 堤防(m) | | 工作物(箇所) | | 堤防(m) | | 工作物(箇所) | | | | | | |
| | | | | A | B | A | B | A | B | A | B | | | | | |
| 吉田川 | 2.7~ 3.6 | 浅井 右岸 | 基礎地盤漏水 13 | | 900 | | | | 900 | | | 釜段工 | | 鹿島台(吉) | 東松島市 | 鳴瀬出張所 |
| | 2.9+70 | 浅井 右岸 | 工作物 樋管 14 | | 900 | | 1 | | 900 | | 1 | | 浅井排水樋管(許) 応急対策E未施工箇所 | 鹿島台(吉) | 東松島市 | |
| | 3.2~ 3.4 | 浅井 右岸 | 越水 15 | | 151 | | | | | | | 警戒巡視 避難誘導 | 最新情報による | 鹿島台(吉) | 東松島市 | |
| | 3.2~ 3.4+142 | 浅井 右岸 | 堤体漏水 16 | | 293 | | | | 293 | | 0 | 月輪工 | | 鹿島台(吉) | 東松島市 | |
| | 3.6~ 4.2+138 | 浅井 右岸 | 基礎地盤漏水 17 | | 508 | | | | 508 | | 508 | 釜段工 | | 鹿島台(吉) | 東松島市 | |
| | 4.38~ 5.03 | 浅井 右岸 | 基礎地盤漏水 18 | | 600 | | | | 600 | | 600 | 月輪工 釜段工 | S41.S61 実績漏水II有 月輪工4.5~4.6 | 鹿島台(吉) | 東松島市 | |
| | 4.4~ 4.8 | 浅井 右岸 | 堤体漏水 19 | | 347 | | | | 347 | | 0 | 月輪工 | | 鹿島台(吉) | 東松島市 | |
| | 6.0~ 6.8 | 浅井 右岸 | 越水 20 | | 589 | | | | 589 | | 589 | 警戒巡視 避難誘導 | | 鹿島台(吉) | 東松島市 | |
| | 6.0+40 | 浅井 右岸 | 工作物 機場 21 | | | | 1 | | | | 1 | | 川下揚水機場(許) 用途廃止樋管 | 鹿島台(吉) | 東松島市 | |
| | 6.8~ 7.2+105 | 若針 右岸 | 越水 22 | | 408 | | | | 408 | | 408 | 警戒巡視 避難誘導 | | 鹿島台(吉) | 東松島市 松島町 | |
| 小計 | | | | 0 | 3,796 | 0 | 0 | 0 | 3,645 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | 3,298 | 2 | 0 | 0 | 3,005 | 2 | 0 | | | | | |

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長