

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
吉田川	9.7+33~ 9.7+49	鎌巻左岸	堤体漏水 1	16 16				16 16				月輪工		鹿島台(吉)粕川	大崎市	鹿島台出張所	
	11.2~ 11.4	鎌巻左岸	越水 2		224 224				224 224			警戒巡視 避難誘導		粕川	大崎市		
	14.4~ 14.6	下志田左岸	越水		0 0				195 195			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	粕川	大崎市		
	16.0~ 17.2	下志田左岸	越水		0 0				1,080 1,080			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	粕川	大崎市		
	16.0+60~ 17.2	下志田左岸	堤体漏水 5		1,412 1,412				1,412 0			月輪工		粕川	大崎市		
	10.2~ 10.6	二子屋右岸	越水 27		415 178				803 566			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による R4評定区間:9.8~10.6	鹿島台(吉)粕川	松島町大崎市		鳴瀬
	10.4~ 10.8	二子屋右岸	基礎地盤漏水 28	400 400				400 400				月輪工	H27.9.11実績 漏水I有	粕川	松島町大崎市		
	11.2	二子屋左右岸	工作物 橋梁 47				1					1	東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	粕川	松島町大崎市		
	11.2	二子屋左右岸	工作物 橋梁 48				1					1	東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	粕川	松島町大崎市		鳴瀬 鹿島台
小計				416 416	2,051 1,814	0 0	0 2	416 416	3,714 2,065	0 0	0 2						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長